

Apžiūros aktas



Apžiūros data	2025-09-15
Atsakingas vertintojas	[Redacted]
Indeksas	RRUTIG0016T1969G024KNČ
Kelias	1414 Mielagėnai–Paliesius (1.754 km)
Statinys	Tiltas
Kertami objektai	Upė: Kančiogina

Konstrukcija	Elementas	Įvertis	Pastabos
1. Paklotas	Atitvarai	2.00	Per žemi ~ 20 cm (nesaugus eismas)
	Deformaciniai pjūviai	1.00	Kiauri.
	Hidroizoliacija	1.00	Kiaura.
	Šaliteljiai	2.00	Nusidėvėjimas (apirę kraštai, ištrupėję viršūs), samanoti
	Turėklai	2.00	Retas užpildo elementas, nusidėvėję. D.p sulenktas užpildo elementas
	Važiuojamoji dalis	2.00	Nusidėvėjimas (visa danga sutrūkinėjusi) auga žolės kraštuose
	Bendras pakloto elementų įvertis ir pastabos	1.00	-
2. Perdanga	Plokštės	2.00	Plokštės peršlapusios, nes iš visų sandūrų sunkiasi vanduo. Plokščių apsauginis betonas netankus, porėtas, nutrupėjęs dideliuose plotuose, šlampa, koroduoja armatūra (sumažėjęs armatūros sukibimas su betonu, sumažėję strypų skerspjūviai), perdangos kraštuose auga žolės.
	Bendras perdangos elementų įvertis ir pastabos	2.00	-
3. Atramos	Atraminės sienutės	2.00	1 atramos sienutė pasėdusi, tarp 4-5 polių plokštė išspūsta, sutrūkusios, pasėdusios, iš sankasos byra gruntas. Prie 4 atr. K.p sienute pasėdusi byra gruntas
	Ramtai	3.00	Rėmsijęs patakuotas (šlapios, padengtos žaluma); aprtrupėję polių viršūs (pažeisti kalant) ir apačios (matyti armatūros strypai).
	Taurai	3.00	Rėmsijęs šlapios, patakuotas, padengtos žaluma, išsisunkę karbonatai, galai aprtrupėję.
	Bendras atramų elementų įvertis ir pastabos	3.00	-
4. Prielitčiai	Kelio ženklai	5.00	Pažaidų nėra.
	Tvarka patiltėje	3.00	Krūmai, medžiai prie pat tilto.

	Važiuojamosios dalies danga	2.00	Dangoje plyšiai virš ramtų, prietilčiai pasėdę.
Bendras prietilčių elementų įvertis ir pastabos		2.00	-
Bendras tilto įvertis ir bendros išvados		2.10	Tilto būklė bloga. Rekomenduoju atlikti kapitalinį/rekonstrukciją. - nuvalyti žoles nuo tilto konstrukcijų, nupjauti tilto prieigas, nuvalyti purvą tilto kraštuose, išvalyti šulinėlius, nuvalyti žoles nuo tilto perdangos plokštės, užpilti siūles bitumu, užbetonuoti sienutėse tarpus kad nebirtų gruntas.