

## Kitų statinių kadastro duomenys

**Adresas** Alytaus m. sav. Alytaus m. Rotušės a. 2

**Unikalus Nr.** 4400-2724-9043

**Pavadinimas** Aikštės danga

**Pažymėjimas plane** A

**Paskirtis** Kiti inžineriniai statiniai

**Kad. duomenų nustatymo** 2013-08-08

**Aprašymas**

### Statinio duomenys

Statybos pradžios metai:	2012	Modernizavimo pradžios metai:	
Statybos pabaigos metai:	2013	Modernizavimo pabaigos metai:	
Rekonstravimo pradžios metai:		Papr. remonto pradžios metai:	
Rekonstravimo pabaigos metai:		Papr. remonto pabaigos metai:	
Kap. remonto pradžios metai:		Statinio kategorija:	II grupės nesudėtingas
Kap. remonto pabaigos metai:		Daikto būklė:	

### Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
A	Trinkelė danga		
Statybos pradžios metai:	2012	Plotis: m	
Statybos pabaigos metai:	2013	Plotas kv. m	300
Rekonstravimo pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Rekonstravimo pabaigos metai:		Gylis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Baigtumo procentas: %	100
Kap. remonto pabaigos metai:		Aukštis: m	
Modernizavimo pradžios metai:		Ilgis: m	
Modernizavimo pabaigos metai:		Skersmuo mm	
Papr. remonto pradžios metai:		Medžiaga:	Akmuo
Papr. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Kiekis: vnt.			

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
A1	Granito danga		
Statybos pradžios metai:	2012	Plotis: m	
Statybos pabaigos metai:	2013	Plotas kv. m	1033
Rekonstravimo pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Rekonstravimo pabaigos metai:		Gylis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Baigtumo procentas: %	100
Kap. remonto pabaigos metai:		Aukštis: m	
Modernizavimo pradžios metai:		Ilgis: m	
Modernizavimo pabaigos metai:		Skersmuo mm	
Papr. remonto pradžios metai:		Medžiaga:	Granitas
Papr. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Kiekis: vnt.			



## Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
AL	Laiptų danga		
Statybos pradžios metai:	2012	Plotis: m	
Statybos pabaigos metai:	2013	Plotas kv. m	125
Rekonstravimo pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Rekonstravimo pabaigos metai:		Gylis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Baigtumo procentas: %	100
Kap. remonto pabaigos metai:		Aukštis: m	
Modernizavimo pradžios metai:		Ilgis: m	
Modernizavimo pabaigos metai:		Skersmuo mm	
Papr. remonto pradžios metai:		Medžiaga:	Granitas
Papr. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Kiekis: vnt.			

Pažymėjimas plane	Sudėtinė dalis		
X	Elektros apšvietimo tinklai 4x35		
Statybos pradžios metai:	2012	Plotis: m	
Statybos pabaigos metai:	2013	Plotas kv. m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Rekonstravimo pabaigos metai:		Gylis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Baigtumo procentas: %	100
Kap. remonto pabaigos metai:		Aukštis: m	
Modernizavimo pradžios metai:		Ilgis: m	110
Modernizavimo pabaigos metai:		Skersmuo mm	35
Papr. remonto pradžios metai:		Medžiaga:	Aliuminis
Papr. remonto pabaigos metai:		Markė:	
Kiekis: vnt.	1		

Parengė Matininkas Marius Karlonas

A.V.

