Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė SIMONA,ČESNAUSKIENĖ
Data: 2025-08-28 09:48:46

VILNIUS TECH
Automobilių kelių mokslo laboratorija

NACIONALINIS AKREDITACIJOS BIURAS
Bandymai / tyrimai ISO/IEC 17025
Nr. LA.01.063

BANDYMŲ PROTOKOLAS Nr. 8-2151

2025-08-28

UŽSAKOVAS **Rokiškio rajono savivaldybės administracija, Sąjūdžio a. 1, LT-42136 Rokiškis**
(pavadinimas ir adresas)

RANGOVAS* **-**
(jei nesutampa su užsakovu)

GAMINTOJAS* -
(užsakovo deklaruojamas)

BANDOMASIS OBJEKTAS **-**
(užsakovo deklaruojamas pavadinimas, statybvietė)

OBJEKTAS **Lašai, Biržupio g.**

UŽSAKYMO DATA **-**

BANDYMŲ DATA **2025-08-06**

ĖMINIUS ATRINKO **-**
(pareigos, v. pavardė)

PASTABOS* **-**
(papildoma informacija susijusi su konkrečiu bandymu)

KITA INFORMACIJA* **Šie bandymų rezultatai susiję tik su konkrečiais išbandytais pavyzdžiais**

PRIEDAI*: **priedas Nr. 1 (schema)**
(nurodomi priedų numeriai ir pavadinimai)

Bandymų protokolą patvirtino projekto vadovė Simona Česnauskienė
(v., pavardė)

* pildyti neprivaloma

VILNIUS TECH Automobilių kelių mokslo laboratorija

AUTOMOBILIŲ KELIŲ DANGOS KONSTRUKCIJOS SLUOKSNIŲ STORIŲ MATAVIMO REZULTATAI
(MN SSN 15 X skyrius)

Objektas: Lašai, Biržupio g. Matavimo data: 2025-08-06

Sluoksnis*	Matavimo vieta	Atskiros matavimo reikšmės, įvertinus pataisos dydį Δh, mm				Vidurkis, mm	Pataisos dydis, mm:	Pastabos
		h_{a1}	h_{a2}	h_{a3}	h_{a4}	h_a		
Žvyro mišinys fr. 0/22[1]	Vieta Nr. 1 (55.84985 25.72952)	46	47	46	47	47	39	BI1.1
Asfalto sluoksnis		58	59	58	59	59	39	BI1.2
Dulkingas smėlis fr. 0/16[1]		112	110	112	110	111	39	BI1.3
Dulkingas smėlis SD_0[1]		267	268	268	267	268	39	BI1.4
Dulkingas smėlis SD_0[1]		>128	>127	>127	>128	>128	39	BI1.5
Žvyro mišinys fr. 0/22[1]	Vieta Nr. 2 (55.84922 25.72941)	352	353	351	351	352	39	BI2.1
Dulkingas smėlis fr. 0/16[1]		154	153	156	156	155	39	BI2.2
Dulkingas smėlis fr. 0/16[1]		140	141	139	140	140	39	BI2.3
Dulkingas smėlis SD_0[1]		>70	>64	>71	>70	>69	39	BI2.4
Žvyro mišinys fr. 0/22[1]	Vieta Nr. 3 (55.84835 25.72931)	151	151	152	152	152	39	BI3.1
Dulkingas smėlis fr. 0/16[1]		128	128	128	127	128	39	BI3.2
Dulkingas smėlis fr. 0/16[1]		172	172	171	172	172	39	BI3.3. Dėl techninių kliūčių tolimesni kasimo darbai nebuvo vykdomi

Matavimo vietą nurodė užsakovo atstovas.
*medžiagų rūšis nustatyta vizualiai.
[1] Granuliometrinė sudėtis pateikta bandymų protokole 3-7796
Pastaba: vietoje Nr. 2 gruntinis vanduo rastas 1,55 m gylyje

Skaičiavimus atliko: projekto vadovė S. Česnauskienė

Lašai
Pradžia
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Pabaiga
A-416
A-433
Jūžintų g.
Petrešiūnų g.
Biržupio g.
Biržų g.