

Panevėžio HIDROPLANAS, UAB


Inv. Nr.

Pasvalio rajono Viešmens up. t. pk. 145+80 vandens pralaidos remonto darbai






Pareigos	V. Pavardė	Parašas	Data
Direktorė	E. Balčiūnienė 1GKV-812		2025

Kv. a 84-PmAT			M 1:2000	Lapas 1	Lapų sk. 1
---------------	--	--	----------	---------	------------

LAS07-66/61



SUTARTINIAI ŽENKLAI

-  Remontuojamos pralaidos
-  Naudotojų ribos
-  Krūmų šalinimas nuo griovio šlaitų
-  Griovio dugno valymas nuo sąnašų ir žolinės augmenijos
-  Dirbtinė kliūtis



Panevėžio HIDROPLANAS, UAB
KV. ATESTATO NR. 84 - PmAT

Pasvalio rajono Viešmens up. t. pk. 145+80 vandens pralaidos remonto darbai

Pareigos	V. Pavardė	Kv. atest. Nr.	Parašas	Data	REMONTUOJAMOS PRALAIDOS PLANAS	Stadija	Lapas	Lapų sk.
PV	E. Balčiūnienė	S-338-PmAT 1GKV-812		2025		TDP	1	1
						Mastelis	M	1 : 2000