

Valstybės mone Registras centras, kodas: 124110246, adresas: Vilnius, Lvovo g. 25-101
 Matininkas(-) STAS VASILIS NIEN, kvalifikacijos pažymėjimo Nr. 2M-M-222

PASTATO IR JO SUDĖTINI DALI KADASTRO DUOMENYS

Pastato kadastro duomenys

Adresas Kupiškio r. sav. Kupiškio m. Krantinės g. 28
 Paskirtis Gydomo
 Pavadinimas Ligonis
 Žymėjimas plane 1D5p
 Kadastro duomenų nustatymo data 2019-11-20 Žemės sklypo kadastro Nr. 5720/0007:45
 Statybos būklė Unikalus numeris 5798-5000-7012

Statinio kategorija:	Ypatingasis	Stogo konstrukcija:	Plokščiasis
Statybos pradžios metai:	1985	Stogo danga:	Bitumas
Statybos pabaigos metai:	1985	Išorinis apdaila:	Nėra
Rekonstravimo pradžios metai:	2018	Pertvaros:	Plytos
Rekonstravimo pabaigos metai:	2019	Grindys:	Linoleumas
Kap. remonto pradžios metai:		Langai:	Plastikiniai
Kap. remonto pabaigos metai:		Durys:	Medinės
Atnaujinimo (modernizavimo) pradžios metai:		Vidaus apdaila:	Dažai
Atnaujinimo (modernizavimo) pabaigos metai:		Šildymas:	Bendr. centr. šild. sist.
Papr. remonto pradžios metai:	2017	Vandentiekis:	Komunalinis vandentiekis
Papr. remonto pabaigos metai:	2018	Nuotekų šalinimas:	Komunalinis nuotekų šalinimas
Baigtumo procentas: %	100	Dujos:	Nėra
Aukštis skaičius:	5	Karštas vanduo:	Yra
Tūris: kub. m	50845	Elektra:	Yra
Bendras plotas: kv. m	10262,41	Viryklė:	Elektrinė
Užstatytas plotas: kv. m	3094	Vonios kambarys:	Yra
Plotas bruto: kv. m	13880	Vandinis ir kondicionavimas:	Vandinis ir kondicionavimas
Pamatai:	Gelžbetonis	Koordinat X:	6189634,22
Sienos:	Plytos	Koordinat Y:	561903,61
Perdanga:	Gelžbetonis		



* 1 1 1 0 2 5 8 8 1 6 *

Pastato sud tin s dalies kadastro duomenys

Žym jimas	1D5p		
Pavadinimas	Ligonin		
Statybos pradžios metai:	1985	Bendras plotas: kv. m	6700,83
Statybos pabaigos metai:	1985	Pamatai:	Gelžbetonis
Rekonstravimo pradžios metai:	2018	Sienos:	Plytos
Rekonstravimo pabaigos metai:	2019	Perdanga:	Gelžbetonis
Kap. remonto pradžios metai:		Stogo konstrukcija:	Plokš iasis
Kap. remonto pabaigos metai:		Stogo danga:	Bitumas
Atnaujinimo (modernizavimo) pradžios metai:		Išor s apdaila:	N ra
Atnaujinimo (modernizavimo) pabaigos metai:		Pertvaros:	Plytos
Papr. remonto pradžios metai:	2017	Grindys:	Linoleumas
Papr. remonto pabaigos metai:	2018	Langai:	Plastikiniai
Baigtumo procentas: %	100	Durys:	Medin s
Aukšt skai ius:	5	Vidaus apdaila:	Dažai
T ris: kub. m	35080		

Pastato sud tin s dalies kadastro duomenys

Žym jimas	R		
Pavadinimas	R sys		
Statybos pradžios metai:	1985	Aukšt skai ius:	
Statybos pabaigos metai:	1985	T ris: kub. m	15765
Rekonstravimo pradžios metai:	2010	Bendras plotas: kv. m	3561,58
Rekonstravimo pabaigos metai:	2011	Sienos:	Gelžbetonio blokai
Kap. remonto pradžios metai:		Perdanga:	Gelžbetonis
Kap. remonto pabaigos metai:		Išor s apdaila:	N ra
Atnaujinimo (modernizavimo) pradžios metai:		Pertvaros:	Plytos
Atnaujinimo (modernizavimo) pabaigos metai:		Grindys:	Monolitin s
Papr. remonto pradžios metai:		Langai:	Plastikiniai
Papr. remonto pabaigos metai:		Durys:	Medin s
Baigtumo procentas: %	100	Vidaus apdaila:	Dažai

Specialist

ALMA POVILONIEN



* 1 1 1 0 2 5 8 8 1 6 *