

ATSAKYMAS Į PAKLAUSIMĄ
NKC VIDAUS IR LAUKO IŠKABŲ PROJEKTAVIMO IR KEITIMO PASLAUGŲ
VIEŠAJAME PIRKIME NR. 7400554

2026-04-17, 09:02 val. CVP IS priemonėmis (paklausimo ID 611053) yra gautas Tiekėjo paklausimas (tekstas netaisytas), į kurį atsakyta taip:

Paklausimas.

Yra sąlygų priedas nr2, technine specifikacija,

Ten daug prieštaringų dalykų, reikalingi atsakymai ir sprendimai:

Žolyno g. 34, Vilnius, punktas 1 :

Numontuoti seną iškabą logotipą. Pakeisti iškabą logotipą pagal pateiktą „brandbook“. Raidės lieka tos pačios. Matmenys išlaikomi tokie pat +/- 1 cm paklaida. Logotipo iškaba tokio pat tipo kaip ir esama. Jei numontavimo metu atsiranda pagrindo dažų pažeidimai, visas pagrindas turi būti perdažomas ta pačia spalva tiekėjo sąskaita.

Problema- logotipas klijuotas, nuimant siena pasižeis tikrai, perdažius tik dalį matysis lopas skirtingo atspalvio, spalvos pataikyti neišeis- dulkės ir laikas jau pakeitė sienos spalvą, perdažyti būtina visa sieną iki kampų, kas nenuėmus raidžių neįmanoma.

Nuimta iškaba ir raidės bus sugadinti- be korpuso pažeidimo priklijuoto daikto nuimti neišeis.

Sprendimas?

Punktas 2- analogiškai.

Adresas:

Vytauto pr. 13, Kaunas

Punktas 1.

Nuotraukoje matosi kad raidės ne visos šviečia – keisti tik loga nėra prasmės.

Reikalinga papildoma dokumentacija iš pastato savininkų – yra specialūs nestandartiniai reikalavimai šito pastato iškaboms

Led apšvietimui ir iškabų tūriui.

Punktas 2.

Problema analogiška Žolyno g. 34, Vilnius, punktas 1., problema yra visose patalpose kur logas klijuotas prie sienos.

Taip pat prašytume senojo logotipo vektorinio failo (įsivertinti galimus išmatavimų pasikeitimus), be ko negalime pateikti tikslios kainos.

Atsakymai

Dėl Žolyno g. 34, Vilnius, punktai 1 ir 2.

Jei pagrindas pažeidžiamas, siena turi būti sutvarkoma. Jei reikia nuimti raides ir jas permontuoti ar demontavimo metu raidės būtų sugadinamos, tiekėjas tai turi ištraukti į savo galimas išlaidas. Iš praktikos, tokio tipo raides numontuojant pažeidimų raidėms nebuvo pastebėta.

Dėl Vytauto pr. 13, Kaunas, punktas 1

Šiuo pirkimu, šio logotipo gamyba ir montavimas nebus vykdoma. Reikalingi tik projektiniai sprendiniai logotipui.

Dėl Vytauto pr. 13, Kaunas, punktas 2

Jei pagrindas pažeidžiamas, siena turi būti sutvarkoma. Jei reikia nuimti raides ir jas permontuoti ar demontavimo metu raidės būtų sugadinamos, tiekėjas tai turi ištraukti į savo galimas išlaidas. Iš praktikos, tokio tipo raides numontuojant pažeidimų raidėms nebuvo pastebėta.

Dėl logotipo vektorinio failo pateikimo

Senjo vektoriaus neturime, tačiau yra galimybė išsimatuoti Logotipus atvykus į montavimo vietas. Pirkimo sąlygų Priedo Nr. 2 (Techninė specifikacija) papildomų sąlygų 10 p. numatyta, kad „Pateikti matmenys yra preliminarūs. Tiekėjas lauko logotipus gali bet kuriuo metu persimatuoti. Vidaus logotipus tiekėjas gali išsimatuoti VŠĮ Nacionalinio kraujo centro darbo metu, prieš tai suderinus su administracija“.
