





FASADU APDAILA

EIL. NR.	FASADO ELEMENTAS	MEDŽIAGA , APDAILA	SPALVA	ŽYMĖJIMAS
1.	COKOLIS	CEMENTINIS TINKAS	TAMSAI RUDA	
2.	SIENOS	FIBROCEMENTINĖS PLOKŠTĖS 8 mm	1 SPALVA	
3.	STOGAS (SUTAPDINTAS)	RULONINĖ DANGA	TAMSAI RUDA	
4.	LANGAI	ESAMI	BALTA	
5.	IŠORINĖS DURYS	ISTIKLINTOS, PLAST. R.; PLIENINĖS	BALTA; TAMSAI RUDA	
6.	PALANGĖS IR APSKARDINIMAI	PLASTIZOLIŲ DENGTA SKARDA	TAMSAI RUDA	
7.	LATAKAI LIETVAMZDŽIAI	SKARDOS LANKSTINYS; STAČIAK. PROF. 12 X 10cm, 6 vnt. L ~ 27 m	TAMSAI RUDI	
8.	GROTOS LAIPTŲ TURĖKLAI	PLIENO PROFILIAI, DAŽ. KARŠTŲ MILTELINĖS EMALĖS BŪDU	TAMSAI RUDA	
9.	ŽALIUZĖS	ALUMINIO PROFILIAI	ALUMINIO SP.	

UAB „Statybų techninė priežiūra
„Pastatų diagnostika ir statyba“
PRITARIU STATYTI



(data, įsekymų padėtis, ... ir iš paruošas)

Statybų techninė priežiūra
Artūras Norkus
Atestato Nr. 3783

Atestato Nr. 3783

Atestado Nr. 3783

PASTABOS: 1. SPALVŲ RAL TIKSLINAMI DP STADIJOJE.
2. LATAKŲ APDAILA FIBROCEMENTINĖMIS PLOKŠTĖMIS DETALIZUOJAMA DP STADIJOJE.
3. FASADŲ APDAILA VYKDOMA ATLIKUS SIENŲ IR COKOLIO ŠILTINIMO DARBUS.

ATESTATO NR.		UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ " ARCHIPLANAS "				VSAT PRIE LR VRM UŽSIENIEČIŲ REGISTRACIJOS CENTRAS PABRADĖJE VILNIAUS G. 100, ŠVENČIONIŲ RAJONE .				
0930										
A089, 0622	PV arch.	A.MOTIEJŪNAS		2008 11	VALGYKLĄ FASADŲ APDAILA			LAIDA		
A085	PDV arch.	B. MOTIEJŪNIENĖ		2008 11				0		
ETAPAS		STATYTOJAS: VSAT PRIE LR VRM UŽSIENIEČIŲ REGISTRACIJOS CENTRAS				200733 - 08 - TP - AK - 3A			LAPAS	LAPŲ
TP									1	1