

Statinių grupė 308 2026 m. Vilniaus r., Giedraitiškių k.v. melioracijos griovių priežiūros darbai

Statinsys 1 Vilniaus r., Giedraitiškių k.v. melioracijos griovių priežiūros darbai

Źiniaraštis 1 Melioracijos griovių (5,536 km) priežiūros darbai

2026.02.04 Lapas 1

| Resurso kodas | Pavadinimas | Matavimo vienetas | Kaina EUR | Kiekis | Vertė EUR |
|-----------------------------------|--|-------------------|-----------|----------|-----------|
| 1 METALAS | | | | | |
| 120046 | Plieninis tinklas (suvirintas, armatūrinis) | t | | 0.012 | |
| 120341 | Plieninė viela | kg | | 5.28 | |
| | | | | Iš viso: | |
| 2 VAMZDŹIAI | | | | | |
| 900013 | Melioraciniai plastikiniai stulpeliai | vnt | | 5.0 | |
| | | | | Iš viso: | |
| 3 BENDROSIOS STATYBINĖS MEDŹIAGOS | | | | | |
| 100128 | Źvyras | m3 | | 7.7 | |
| 220720 | Geotekstilė | m2 | | 5.0 | |
| 260864 | Plastikiniai signaliniai stulpeliai | vnt | | 4.0 | |
| 570751 | Smėlis statybos darbams | m3 | | 10.3 | |
| 572212 | Skaldytas ŹvirgŹdas | m3 | | 2.8 | |
| 573019 | Augalinis gruntas | m3 | | 0.85 | |
| 900072 | Filtracinė medŹiaga | m2 | | 1.85 | |
| 970004 | Źolių sėklos (daugiametės) | kg | | 0.1 | |
| | | | | Iš viso: | |
| 9 IZOLIACINĖS MEDŹIAGOS | | | | | |
| 900082 | Sintetinis dvipusis drenaŹinis kompozitas | m2 | | 6.8 | |
| | | | | Iš viso: | |
| 11 PUSFABRIKAČIAI | | | | | |
| 600050 | Betono mišiniai C30/37 | m3 | | 0.04 | |
| | | | | Iš viso: | |
| 12 KITOS MEDŹIAGOS | | | | | |
| 210026 | Mineralinės trąšos | kg | | 0.65 | |
| | | | | Iš viso: | |
| 13 | | | | | |
| 6391 | DrenaŹo Źiotis HDPE 150/170 mm su grotelėmis | vnt | | 3.0 | |
| 6392 | DrenaŹo Źiotis PE d-198/227 mm su grotelėmis | vnt | | 2.0 | |
| | | | | Iš viso: | |
| | | | | Iš viso: | |

Sudarė :
/Pavardė/