

METINĖS TILTO APŽIŪROS AKTAS

2026 m. kovo 24 d.

Tilto indeksas: STLRT111T1966G011KIŠ
Tilto pavadinimas: Tiltas per Kirkšnės upę Nr. 11
Tilto vieta: 55.696157; 21.959986
Tilto kertamas objektas: Vatušių km.
Tiltą prižiūrinti įmonė: Rietavo savivaldybės administracija
(įmonės pavadinimas)

KONSTRUKCIJŲ ĮVERTINIMAS

PAKLITAS			
Elementai	Įvertis	Techninės priežiūros darbų poreikis (skubus, planinis, nėra)	Defektai, pastabos
1. Važiuojamosios dalies danga	1	Skubus	Važiuojamojoje dalyje nėra dangos, sutrukusi izoliacija, patiltėje matosi vandens pratekėjimas.
2. Atitvarai	-		
3. Šalitilčiai	-		
4. Turėklai	0		
5. Hidroizoliacija	1		Sutrukusi izoliacija, patiltėje matosi vandens pratekėjimas.
6. Vandens nuleidimo sistema	1		
7. Deformaciniai pjūviai	1		
BENDRAS ĮVERTIS	0,8		

PERDANGA			
Elementai	Įvertis	Techninės priežiūros darbų poreikis (skubus, planinis, nėra)	Defektai, pastabos
1. Pagrindinės sijos	2	Skubus	Matosi armatūra, bandyta remontuoti- nesėkmingai.
2. Skersinės sijos	-		
3. Plokštės	-		
4. Ryšiai	1		
5. Lankstai	-		
BENDRAS ĮVERTIS	1,5		

ATRAMOS			
Elementai	Įvertis	Techninės priežiūros darbų poreikis (skubus, planinis, nėra)	Defektai, pastabos
1. Atraminiai guoliai	1		
2. Ramtai	-		
3. Taurai	1	Skubus	Taurai iškrypę, bandyta tvirtinti.
BENDRAS ĮVERTIS	1		

PRIETILČIAI, PATILTĖ			
Elementai	Įvertis	Techninės priežiūros darbų poreikis (skubus, planinis, nėra)	Defektai, pastabos
1. Sandūra su keliu	1		
2. Kūgiai	-		
3. Vandens nuleidimo latakai	0		
4. Šlaitiniai laiptai	-		
5. Upės vaga	3		
6. Tvarka patiltėje ir tilto apsaugos zonoje	2		
7. Kelio ženklai, ženklinimas	-		
BENDRAS ĮVERTIS	1,5	Skubus	

BENDRAS TILTO ĮVERTINIMAS

1,2

Išvados ir rekomendacijos: Tiltas blogos būklės nėra hidroizoliacijos, ardamos sijos. Taurai iškrypę, visur plika armatūra. Paplautas prieštiltis. Tiltą reikia skubiai remontuoti - avarinės būklės. Numatomos išlaidos 100-120 tūkstančių eurų. Tiltas kelia grėsmę aplinkai, turtui ir gyventojų saugumui.

.

.

Komisija:



TP vadovas Steponas Varkalys (atestato Nr. 19391)

(pareigos, parašas, vardas ir pavardė)



Specialistas Andrius Malinauskas (atestato Nr. 29462)

(pareigos, parašas, vardas ir pavardė)



Specialistė Tatjana Varkalienė

(pareigos, parašas, vardas ir pavardė)

Priedas foto nuotraukos:

