


TILTO KORTELE Nr. 11

Rietava
~~Rietava~~
Savivaldybė



2611
unitalus naktas vartotojams. STLR T11T 1966 GOU K13

- | | | | | | |
|---|----------------|------------------|------------------------------|-----------|---------------|
| 1. Kelias | B. Bangos tal. | vidutinis kelias | Vatūnų k. | km | 3.6 |
| 2. Upės pavadinimas | Kirklinės up. | yp. | 5+30 | | |
| 3. Artimiausios vietovės pav. | Vatūnų k. | | | | |
| 4. Tilto angos statinio tipas, angų ilgiai | G/β. | Pelėg. | | | |
| 5. Atramų tipas | G/β. | Pelėg. | | | |
| 6. Tilto ilgis | 10.80 | m, | nuolydžiai: išilginis | | |
| 7. Tilto gabaritai | 7+2x0.75 | | aptverimų (bordiūrų) aukštis | | |
| 8. Tilto pastatymo metai | 1966 | | paskutinis remontas atliktas | 1995. | |
| 9. Leistinos apkrovos | N=30 NK-80 | ton. | | | |
| 10. Tilto aukštis nuo VH iki važ. dalies | 1.8 | m. | sankasos plotis | 7.0 | m |
| 11. Kelio sankasos prie tilto aukštis | 3.40 | danga. | plotis | 7.0 | m |
| 12. Privaziavimų važiuojamosios dalies dangos tipas | G/β. | P-1 P-3. | dugno akmenų sudėtimo | in evyrų. | |
| 13. Kūgių sustiprinimo būdas | G/β. | P-1 P-3. | dugno | akmenų | |
| 14. Vidutinis: upės plotis ties tiltu prie VH | 3.5 | m | AVH | 10.0 | m |
| 15. Upės dugno gruntas ties tiltu | pienmolis | | m/sek. | AVH | m/sek. |
| 16. Vandens greitis prie VH | | | | | |
| 17. Bendras tilto būklės įvertinimas | | | | | patenkinaama. |
- 1997m.

Kortelə sudarə

1897m.