

Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas

**NEKILNOJAMOJO DAIKTO
KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA**

Tomas: 1

Nekilnojamojo turto objektas: Inžinerinis statinys

Registro Nr.: 44/1603136 (Žemės sklypas su statiniais)

Adresas: Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Rodūnios kel. 2

Lapų skaičius: 30

Tomo Nr. 1
Registro 44/1603136

BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS

| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Dokumento | | Lapų skaič. | Bylos lapų numeriai | Pastabos |
|-------------|--|-----------|------------|----------------|------------------------|----------|
| | | Nr. | Data | | | |
| 1 | Statinio planas "STATINIŲ IŠDĖSTYMO PLANAS" | | 2018-03-27 | 2 | 1-2 | |
| 2 | Inžinerinių statinių kadastro duomenys 1C FORMA | | 2018-03-27 | 22 | 3-24 | |
| 3 | Inžinerinių statinių įkainojimas (perkainojimas) 2C FORMA | | 2018-03-27 | 5 | 25-29 | |

Vidaus apyrašo lapų 29



Inžinerinių statinių kadastro duomenys

Adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Rodūnios kel. 2

Unikalus Nr. 4400-3069-9328

Pavadinimas Šilumos tiekimo vamzdynas

Pažymėjimas plane 4-:63

Paskirtis Šilumos tinklų

Kad. duomenų nustatymo data

2018-03-27

Aprašymas

Statinio duomenys

| | | | |
|-------------------------------|-----------|----------------------------------|--------------------------|
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šilumos tiekimo linijos reikšmė: | Skirstomoji (kvartalinė) |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Baigtumo procentas: % | 100 |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienas |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 2454,86 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Ilgis: km | |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Koordinatė X: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | Koordinatė Y: | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | Daikto būklė: | |
| Statinio kategorija: | Ypatingas | | |

Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 4 | 07107 48 - 07107 48/1T | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Nepraeinamuose kanaluose |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienas |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 77,78 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d133 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 5 | 07107 48 - 07107 49 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Nepraeinamuose kanaluose |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienas |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 71,63 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d139.7 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 6 | 07107 49 - Rodūnios kelias 2 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Nepraeinamuose kanaluose |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienas |

Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------------|--------|
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 17,29 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d88.9 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 7 | 07107 47 - 07107 48 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Nepraeinamuose kanaluose |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienas |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 42,94 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d219 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 8 | 07107 47 - Rodūnios kelias 8 k-1 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Nepraeinamuose kanaluose |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienas |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 15,88 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d89 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 9 | 07107 46 - 07107 47 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Nepraeinamuose kanaluose |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienas |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 38,79 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d219 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 10 | 07107 44 - 07107 46 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Tranšėjoje (be kanalų) |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienas |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 36,55 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d219.1 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 11 | 07107 44 - 07107 45 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Nepraeinamuose kanaluose |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienas |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 47,87 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d89 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 12 | 07107 45 - Rodūnios kelias 8B k-3 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Nepraeinamuose kanaluose |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienas |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 19,89 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d89 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 13 | 07107 43/1 - 07107 44 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Nepraeinamuose kanaluose |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienas |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 63,23 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d219 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 14 | 07107 43/1 - Rodūnios kelias 8 k-14 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Nepraeinamuose kanaluose |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienas |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 24,6 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d57 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 15 | 07107 43 - 07107 43/1 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Nepraeinamuose kanaluose |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienas |

Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------------|-------|
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 4,8 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d219 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 16 | 07107 43/1 - 07107 43/2 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Nepraeinamuose kanaluose |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienas |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 19,8 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d57 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 17 | 07107 43/1 - Rodūnios kelias 6B k-1 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Nepraeinamuose kanaluose |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienas |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 2,5 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d60.3 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 18 | 07107 41 - 07107 43 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Nepraeinamuose kanaluose |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienas |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 64,06 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d273 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 19 | Rodūnios kelias 8C - 07107 41 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Nepraeinamuose kanaluose |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienas |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 38,91 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d273 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|
| 20 | Rodūnios kelias 8C įpj. - Rodūnios kelias 8C pab. | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Pastatuose |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienas |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 7,34 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d273 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|--|----------------------------------|--------------------------|
| 21 | Rodūnios kelias 8C prad. - Rodūnios kelias 8C įpj. | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Pastatuose |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienas |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 11,47 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d273 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| 22 | 07107 41 - Rodūnios kelias 10A | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Nepraieinamuose kanaluose |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienas |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 6 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d108 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|
| 23 | Rodūnios kelias 10A k18 pr. - Rodūnios kelias 10A k18 įpj1. | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Pastatuose |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienas |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 3,08 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d108 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--------------------------|
| 24 | Rodūnios kelias 10A įpj.1 - Rodūnios kelias 8 ŠM8 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Pastatuose |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienas |

Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------------|------|
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 1 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d57 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|
| 25 | Rodūnios kelias 10A įpj.1 - Rodūnios kelias 10A įpj.2 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Pastatuose |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienas |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 0,85 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d89 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|
| 26 | Rodūnios kelias 10A įpj.2 - Rodūnios kelias 10A ŠM6 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Pastatuose |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienas |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 4,47 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d57 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|
| 27 | Rodūnios kelias 10A k-18 įpj.2 - kanalo pr. | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Pastatuose |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienas |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 18,92 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d108 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|
| 28 | Rodūnios kelias 10A kanalo pr.- kanalo pab. | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Nepraeinamuose kanaluose |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienas |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 4,88 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d108 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 29 | Rodūnios kelias 10A k-18 - 07107 42 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Nepraeinamuose kanaluose |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienas |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 48,92 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d108 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 30 | 07107 42 - Rodūnios kelias 10A k-6 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Nepraeinamuose kanaluose |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienas |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 32,56 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d57 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 31 | 07107 42 - Rodūnios kelias 10A k-7 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Nepraeinamuose kanaluose |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienas |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 79,15 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d89 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|----------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 32 | 07107 43 - 07107 79T | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Nepraeinamuose kanaluose |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienas |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 26,16 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d159 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|----------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 33 | 07107 79T - 07107 80 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Nepraeinamuose kanaluose |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienas |

Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------------|-------|
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 93,33 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d159 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 34 | 07107 80 - Rodūnios kelias 8 k-11 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Nepraėinamuose kanaluose |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienai |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 96,84 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d108 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 35 | 07107 80 - 07107 81 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Nepraėinamuose kanaluose |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienai |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 101,47 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d219 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 36 | 07107 81 - Rodūnios kelias 8 k-10 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Nepraėinamuose kanaluose |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienai |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 38,5 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d133 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 37 | 07107 81 - 07107 81/1 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Nepraėinamuose kanaluose |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienai |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 16,04 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d219 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 38 | 07107 81/1 - 07107 81/2 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Tranšėjoje (be kanalų) |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienas |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 5,39 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d139.7 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 39 | 07107 81/2 - Rodūnios kelias 8 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Tranšėjoje (be kanalų) |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienas |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 26,88 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d139.7 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|-----------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 40 | 07107 81/1 - 07107 82 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Nepraeinamuose kanaluose |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienas |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 41,67 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d219 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 41 | 07107 82 - Rodūnios kelias 8 k-7 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Nepraeinamuose kanaluose |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienas |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 37,78 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d57 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 42 | 07107 82 - 07107 83 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Nepraeinamuose kanaluose |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienas |

Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------------|-------|
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 1,94 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d159 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 43 | 07107 83 - 07107 84 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Nepraeinamuose kanaluose |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienas |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 113,89 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d108 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 44 | 07107 84 - Rodūnios kelias 18 k-1 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Tranšėjoje (be kanalų) |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienas |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 10,48 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d88.9 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 45 | 07107 83 - 07107 85 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Nepraeinamuose kanaluose |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienas |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 64,35 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d159 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 46 | 07107 85 - Rodūnios kelias 8 k-16 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Nepraeinamuose kanaluose |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienas |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 35,84 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d57 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 47 | 07107 85 - 07107 86 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Nepraėnamuose kanaluose |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienas |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 45,48 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d159 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 48 | 07107 86 - 07107 87 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Nepraėnamuose kanaluose |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienas |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 27,34 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d159 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 49 | 07107 87 - 07107 88 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Nepraėnamuose kanaluose |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienas |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 20,57 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d89 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 50 | 07107 88 - 07107 88 antžem. prad. | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Nepraėnamuose kanaluose |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienas |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 31,09 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d89 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 51 | 07107 88 antžem. prad. - 07107 88 antžem. pab. | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Ant atramų |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienas |

Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------------|-------|
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 81,71 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d89 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------|
| 52 | 07107 88 antžem. pab. - Rodūnios kelias 10A | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Nepraeinamuose kanaluose |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienai |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 80,63 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d89 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 53 | 07107 87 - 07107 89 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Nepraeinamuose kanaluose |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienai |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 35,04 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d133 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 54 | 07107 89 - Rodūnios kelias 8 k-5 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Nepraeinamuose kanaluose |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienai |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 11,65 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d48.3 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 55 | 07107 89 - 07107 90 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Tranšėjoje (be kanalų) |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienai |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 71,14 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d139.7 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 56 | 07107 90 - Rodūnios kelias 10A k-14 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Tranšėjoje (be kanalų) |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienas |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 72,71 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d60.3 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 57 | 07107 90 - 07107 91 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Tranšėjoje (be kanalų) |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienas |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 57,34 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d139.7 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|----------------|----------------------------------|--------------------------|
| 58 | 07107 91 -80 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Nepraeinamuose kanaluose |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienas |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 76,2 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d108 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 58a | 80- Rodūnios kelias 24 k-1 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Nepraeinamuose kanaluose |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienas |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 26 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d89 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|---------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 59 | 07107 91 - 07107 92 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Tranšėjoje (be kanalų) |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienas |

Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

| | | | |
|-------------------------------|--|----------------------------------|---------|
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 88,64 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d139.7 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 60 | 07107 92 - 07107 94 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Tranšėjoje (be kanalų) |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienas |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 61,98 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d88.9 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 61 | 07107 94 - Rodūnios kelias 26 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Tranšėjoje (be kanalų) |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienas |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 44,43 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d88.9 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 62 | 07107 94 - Rodūnios kelias 28 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Tranšėjoje (be kanalų) |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienas |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 48,54 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d60.3 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--------------------------|
| 63 | 07107 92 - Rodūnios kelias 32 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo būdas: | Tranšėjoje (be kanalų) |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Šil. linijos paklojimo pobūdis: | Užstatytoje teritorijoje |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Medžiaga: | Plienas |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Ilgis: m | 58,65 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Šil. nešėjo/izoliat.skersmuo: mm | 2d88.9 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| 90 | Kamera 07107-48 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Medžiaga: | Gelžbetonis |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Aukštis: m | 2,89 |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Ilgis: m | 3,55 |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Plotis: m | 4 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Tūris: kub. m | 41 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| 237 | Kamera 07107-49 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Medžiaga: | Gelžbetonis |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Aukštis: m | 2,85 |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Ilgis: m | 3 |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Plotis: m | 3 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Tūris: kub. m | 26 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| 85B | Kamera 07107-47 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Medžiaga: | Gelžbetonis |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Aukštis: m | 2,84 |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Ilgis: m | 2,8 |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Plotis: m | 2,8 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Tūris: kub. m | 22 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| 134 | Kamera 07107-46 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Medžiaga: | Gelžbetonis |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Aukštis: m | 2,85 |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Ilgis: m | 3,8 |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Plotis: m | 3,76 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Tūris: kub. m | 10 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|-----------------|------------|-------------|
| 187 | Kamera 07107-44 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Medžiaga: | Gelžbetonis |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Aukštis: m | 2,6 |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Ilgis: m | 3,55 |

Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------|----|
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Plotis: m | 4 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Tūris: kub. m | 37 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| 179 | Kamera 07107-45 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Medžiaga: | Gelžbetonis |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Aukštis: m | 2,5 |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Ilgis: m | 3,55 |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Plotis: m | 4 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Tūris: kub. m | 36 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|-------------------|---------------|-------------|
| 236 | Kamera 07107-43/1 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Medžiaga: | Gelžbetonis |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Aukštis: m | 2,47 |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Ilgis: m | 1,8 |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Plotis: m | 1,8 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Tūris: kub. m | 8 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|-------------------|---------------|-------------|
| 232 | Kamera 07107-43/2 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Medžiaga: | Gelžbetonis |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Aukštis: m | 2,25 |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Ilgis: m | 2,5 |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Plotis: m | 2,5 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Tūris: kub. m | 14 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| 237A | Kamera 07107-43 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Medžiaga: | Gelžbetonis |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Aukštis: m | 2,69 |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Ilgis: m | 4,2 |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Plotis: m | 4 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Tūris: kub. m | 45 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| 227 | Kamera 07107-41 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Medžiaga: | Gelžbetonis |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Aukštis: m | 2,62 |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Ilgis: m | 3 |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Plotis: m | 2,7 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Tūris: kub. m | 21 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| 131 | Kamera 07107-80 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Medžiaga: | Gelžbetonis |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Aukštis: m | 2,6 |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Ilgis: m | 2,5 |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Plotis: m | 2,5 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Tūris: kub. m | 16 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| 73 | Kamera 07107-42 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Medžiaga: | Gelžbetonis |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Aukštis: m | 2,79 |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Ilgis: m | 2,25 |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Plotis: m | 1,95 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Tūris: kub. m | 12 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|--------------------|---------------|-----------|
| 234B | Šulinys 07107-81/1 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Gylis: m | 1,13 |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Skersmuo: m | 2 |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Kiekis: vnt. | 1 |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Koordinatė X: | 6056546,5 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Koordinatė Y: | 582579,01 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|-----------------|------------|-------------|
| 182 | Kamera 07107-81 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Medžiaga: | Gelžbetonis |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Aukštis: m | 2,83 |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Ilgis: m | 2,6 |

Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------|-----|
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Plotis: m | 2,4 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Tūris: kub. m | 18 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| 231 | Kamera 07107-82 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Medžiaga: | Gelžbetonis |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Aukštis: m | 3 |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Ilgis: m | 1,9 |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Plotis: m | 1,9 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Tūris: kub. m | 11 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|--------------------|---------------|------------|
| 235B | Šulinys 07107-81/2 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Gylis: m | 1,1 |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Skersmuo: m | 1,5 |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Kiekis: vnt. | 1 |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Koordinatė X: | 6056546,19 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Koordinatė Y: | 582573,63 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| 11 | Kamera 07107-84 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Medžiaga: | Gelžbetonis |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Aukštis: m | 2,1 |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Ilgis: m | 2,9 |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Plotis: m | 1,9 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Tūris: kub. m | 12 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| 36 | Kamera 07107-83 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Medžiaga: | Gelžbetonis |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Aukštis: m | 2,59 |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Ilgis: m | 3,7 |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Plotis: m | 3 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Tūris: kub. m | 29 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| 85 | Kamera 07107-86 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Medžiaga: | Gelžbetonis |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Aukštis: m | 2,31 |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Ilgis: m | 1,9 |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Plotis: m | 1,5 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Tūris: kub. m | 7 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| 87 | Kamera 07107-85 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Medžiaga: | Gelžbetonis |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Aukštis: m | 2,12 |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Ilgis: m | 1,9 |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Plotis: m | 1,5 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Tūris: kub. m | 6 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| 182 | Kamera 07107-89 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Medžiaga: | Gelžbetonis |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Aukštis: m | 2 |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Ilgis: m | 1,96 |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Plotis: m | 2,65 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Tūris: kub. m | 10 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| 134 | Kamera 07107-87 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Medžiaga: | Gelžbetonis |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Aukštis: m | 3,2 |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Ilgis: m | 1,7 |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Plotis: m | 1,7 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Tūris: kub. m | 9 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|-----------------|------------|-------------|
| 139 | Kamera 07107-88 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Medžiaga: | Gelžbetonis |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Aukštis: m | 2 |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Ilgis: m | 2,2 |

Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

| | | | |
|-------------------------------|--|---------------|-----|
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Plotis: m | 2,2 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Tūris: kub. m | 10 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| 232 | Kamera 07107-90 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Medžiaga: | Gelžbetonis |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Aukštis: m | 2,5 |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Ilgis: m | 2,3 |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Plotis: m | 2,3 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Tūris: kub. m | 13 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| 33 | Kamera 07107-91 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Medžiaga: | Gelžbetonis |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Aukštis: m | 2,62 |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Ilgis: m | 2,6 |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Plotis: m | 2,6 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Tūris: kub. m | 18 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|----------------|---------------|---------|
| 80 | Kamera | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Medžiaga: | Betonas |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Aukštis: m | 1,36 |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Ilgis: m | 3 |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Plotis: m | 3 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Tūris: kub. m | 12 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| 94 | Kamera 07107-94 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Medžiaga: | Gelžbetonis |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Aukštis: m | 2,6 |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Ilgis: m | 2,6 |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Plotis: m | 2,6 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Tūris: kub. m | 18 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

Statinio sudėtinių dalių kadastro duomenys

| Pažymėjimas plane | Sudėtinė dalis | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------|-------------|
| 192 | Kamera 07107-92 | | |
| Statybos pradžios metai: | 1974 | Medžiaga: | Gelžbetonis |
| Statybos pabaigos metai: | 1974 | Aukštis: m | 2,9 |
| Rekonstravimo pradžios metai: | | Ilgis: m | 2,42 |
| Rekonstravimo pabaigos metai: | | Plotis: m | 3,1 |
| Kap. remonto pradžios metai: | | Tūris: kub. m | 22 |
| Kap. remonto pabaigos metai: | | Markė: | |
| Papr. remonto pradžios metai: | | | |
| Papr. remonto pabaigos metai: | | | |

Parengė
Tikrino

31-Lie-20

Inžinierinių statinių įkainojimas (perkainojimas)

Adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Rodūnios kel. 2
Unikalus 4400-3069-9328

| Pavadinimas | Vertės nustatymo data | Įkainojimas (I), Perkainojimas (P) | Kasmetinis vertės mažinimo koeficientas | Matavimo vienetas | Kiekis | Kainynas ir lentelė | Vieneto statybos vertė po indeksavimo, Eur | Atkurimo kaštai (statybinė vertė), Eur | Nusidėvėjimas % | Atkuriamoji vertė, Eur | Vietovės pataisos koeficientas | Vidutinė rinkos vertė, Eur |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|-------------------|--------|---------------------|---|---|-----------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 07107 48 - 07107 48/1T 4 | 2018-03-27 | I | 4 | m | 77,78 | NTK 2018- 4.3.7 | 547,88 | 42600 | 75 | 10700 | 1 | 10700 |
| 07107 48 - 07107 49 5 | 2018-03-27 | I | 4 | m | 71,63 | NTK 2018- 4.3.7 | 547,88 | 39200 | 75 | 9810 | 1 | 9810 |
| 07107 49 - Rodūnios kelias 2 6 | 2018-03-27 | I | 4 | m | 17,29 | NTK 2018- 4.3.7 | 500,09 | 8650 | 75 | 2160 | 1 | 2160 |
| 07107 47 - 07107 48 7 | 2018-03-27 | I | 4 | m | 42,94 | NTK 2018- 3.2.7 | 613,39 | 26300 | 75 | 6580 | 1 | 6580 |
| 07107 47 - Rodūnios kelias 8 k-1 8 | 2018-03-27 | I | 4 | m | 15,88 | NTK 2018- 4.3.7 | 500,09 | 7940 | 75 | 1990 | 1 | 1990 |
| 07107 46 - 07107 47 9 | 2018-03-27 | I | 4 | m | 38,79 | NTK 2018- 4.3.7 | 613,39 | 23800 | 75 | 5950 | 1 | 5950 |
| 07107 44 - 07107 46 10 | 2018-03-27 | I | 3,3 | m | 36,55 | NTK 2018- 4.3.6 | 420,19 | 15400 | 75 | 3840 | 1 | 3840 |
| 07107 44 - 07107 45 11 | 2018-03-27 | I | 4 | m | 47,87 | NTK 2018- | 500,09 | 23900 | 75 | 5980 | 1 | 5980 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|------------|---|---|---|-------|----------------|--------|-------|----|-------|----|-------|
| | | | | | | 4.3.7 | | | | | | |
| 07107 45 - Rodūnijos keltas 8B k-3 12 | 2018-03-27 | I | 4 | m | 19,89 | NTK 2018-4.3.7 | 500,09 | 9950 | 75 | 2490 | 1 | 2490 |
| 07107 43/1 - 07107 44 13 | 2018-03-27 | I | 4 | m | 63,23 | NTK 2018-4.3.7 | 613,39 | 38800 | 75 | 9700 | 1 | 9700 |
| 07107 43/1 - Rodūnijos keltas 8 k-14 14 | 2018-03-27 | I | 4 | m | 24,6 | NTK 2018-4.3.7 | 400,37 | 9850 | 75 | 2460 | 1 | 2460 |
| 07107 43 - 07107 43/1 15 | 2018-03-27 | I | 4 | m | 4,8 | NTK 2018-4.3.7 | 613,39 | 2940 | 75 | 736 | 1 | 736 |
| 07107 43/1 - 07107 43/2 16 | 2018-03-27 | I | 4 | m | 19,8 | NTK 2018-4.3.7 | 400,37 | 7930 | 75 | 1980 | 1 | 1980 |
| 07107 43/1 - Rodūnijos keltas 6B k-1 17 | 2018-03-27 | I | 4 | m | 2,5 | NTK 2018-4.7.3 | 400,37 | 1000 | 75 | 250 | 1 | 250 |
| 07107 41 - 07107 43 18 | 2018-03-27 | I | 4 | m | 64,06 | NTK 2018-4.3.7 | 668,73 | 42800 | 75 | 10700 | 1 | 10700 |
| Rodūnijos keltas 8C - 07107 41 19 | 2018-03-27 | I | 4 | m | 38,91 | NTK 2018-4.3.7 | 668,73 | 26000 | 75 | 6510 | 1 | 6510 |
| Rodūnijos keltas 8C ipj. - Rodūnijos keltas 8C pab. 20 | 2018-03-27 | I | 4 | m | 7,34 | NTK 2018-4.3.5 | 334,26 | 2450 | 75 | 613 | 1 | 613 |
| Rodūnijos keltas 8C prad. - Rodūnijos keltas 8C ipj. 21 | 2018-03-27 | I | 4 | m | 11,47 | NTK 2018-4.3.5 | 334,26 | 3830 | 75 | 958 | 1 | 958 |
| 07107 41 - Rodūnijos keltas 10A 22 | 2018-03-27 | I | 4 | m | 6 | NTK 2018-4.3.7 | 520,89 | 3130 | 75 | 781 | 1 | 781 |
| Rodūnijos keltas 10A k18 pr. - Rodūnijos keltas 10A k18 ipj. 1. 23 | 2018-03-27 | I | 4 | m | 3,08 | NTK 2018-4.3.5 | 140,24 | 432 | 75 | 108 | 1 | 108 |
| Rodūnijos keltas 10A ipj. 1 - Rodūnijos keltas 8 ŠM8 24 | 2018-03-27 | I | 4 | m | 1 | NTK 2018-4.3.5 | 91,3 | 91 | 75 | 23 | 1 | 23 |
| Rodūnijos keltas 10A ipj. 1 - Rodūnijos keltas 10A ipj. 2 25 | 2018-03-27 | I | 4 | m | 0,85 | NTK 2018-4.3.5 | 119,24 | 101 | 75 | 25 | 1 | 25 |
| Rodūnijos keltas 10A ipj. 2 - Rodūnijos keltas 10A ŠM6 26 | 2018-03-27 | I | 4 | m | 4,47 | NTK 2018-4.3.5 | 91,3 | 408 | 75 | 102 | 1 | 102 |
| Rodūnijos keltas 10A k-18 ipj. 2 - kanalo pr. 27 | 2018-03-27 | I | 4 | m | 18,92 | NTK 2018-4.3.5 | 140,24 | 2650 | 75 | 663 | 1 | 663 |
| Rodūnijos keltas 10A kanalo pr. - kanalo pab. 28 | 2018-03-27 | I | 4 | m | 4,88 | NTK 2018-4.3.7 | 520,89 | 2540 | 75 | 635 | 1 | 635 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|------------|---|-----|---|--------|----------------|--------|-------|----|-------|----|-------|
| Rodūnijos kelias 10A k-18 - 07107 42 29 | 2018-03-27 | I | 4 | m | 48,92 | NTK 2018-4.3.7 | 520,89 | 25500 | 75 | 6370 | 1 | 6370 |
| 07107 42 - Rodūnijos kelias 10A k-6 30 | 2018-03-27 | I | 4 | m | 32,56 | NTK 2018-4.3.7 | 400,37 | 13000 | 75 | 3260 | 1 | 3260 |
| 07107 42 - Rodūnijos kelias 10A k-7 31 | 2018-03-27 | I | 4 | m | 79,15 | NTK 2018-4.3.7 | 500,09 | 39600 | 75 | 9900 | 1 | 9900 |
| 07107 43 - 07107 79T 32 | 2018-03-27 | I | 4 | m | 26,16 | NTK 2018-4.3.7 | 574,25 | 15000 | 75 | 3760 | 1 | 3760 |
| 07107 79T - 07107 80 33 | 2018-03-27 | I | 4 | m | 93,33 | NTK 2018-4.3.7 | 574,25 | 53600 | 75 | 13400 | 1 | 13400 |
| 07107 80 - Rodūnijos kelias 8 k-11 34 | 2018-03-27 | I | 4 | m | 96,84 | NTK 2018-4.3.7 | 520,89 | 50400 | 75 | 12600 | 1 | 12600 |
| 07107 80 - 07107 81 35 | 2018-03-27 | I | 4 | m | 101,47 | NTK 2018-4.3.7 | 613,39 | 62200 | 75 | 15600 | 1 | 15600 |
| 07107 81 - Rodūnijos kelias 8 k-10 36 | 2018-03-27 | I | 4 | m | 38,5 | NTK 2018-4.3.7 | 547,88 | 21100 | 75 | 5270 | 1 | 5270 |
| 07107 81 - 07107 81/1 37 | 2018-03-27 | I | 4 | m | 16,04 | NTK 2018-4.3.7 | 613,39 | 9840 | 75 | 2460 | 1 | 2460 |
| 07107 81/1 - 07107 81/2 38 | 2018-03-27 | I | 3,3 | m | 5,39 | NTK 2018-4.3.6 | 289,39 | 1560 | 75 | 390 | 1 | 390 |
| 07107 81/2 - Rodūnijos kelias 8 39 | 2018-03-27 | I | 3,3 | m | 26,88 | NTK 2018-4.3.6 | 289,39 | 7780 | 75 | 1940 | 1 | 1940 |
| 07107 81/1 - 07107 82 40 | 2018-03-27 | I | 4 | m | 41,67 | NTK 2018-4.3.7 | 613,39 | 25600 | 75 | 6390 | 1 | 6390 |
| 07107 82 - Rodūnijos kelias 8 k-7 41 | 2018-03-27 | I | 4 | m | 37,78 | NTK 2018-4.3.7 | 400,37 | 15100 | 75 | 3780 | 1 | 3780 |
| 07107 82 - 07107 83 42 | 2018-03-27 | I | 4 | m | 1,94 | NTK 2018-4.3.7 | 574,25 | 1110 | 75 | 279 | 1 | 279 |
| 07107 83 - 07107 84 43 | 2018-03-27 | I | 4 | m | 113,89 | NTK 2018-4.3.7 | 520,89 | 59300 | 75 | 14800 | 1 | 14800 |
| 07107 84 - Rodūnijos kelias 18 k-1 44 | 2018-03-27 | I | 3,3 | m | 10,48 | NTK 2018-4.3.6 | 200 | 2100 | 75 | 524 | 1 | 524 |
| 07107 83 - 07107 85 45 | 2018-03-27 | I | 4 | m | 64,35 | NTK 2018-4.3.7 | 574,25 | 37000 | 75 | 9240 | 1 | 9240 |
| 07107 85 - Rodūnijos kelias 8 k-16 46 | 2018-03-27 | I | 4 | m | 35,84 | NTK 2018-4.3.7 | 400,37 | 14300 | 75 | 3590 | 1 | 3590 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|------------|---|-----|---|-------|----------------|--------|-------|----|-------|----|-------|
| | | | | | | 4.3.7 | | | | | | |
| 07107 85 - 07107 86 47 | 2018-03-27 | I | 4 | m | 45,48 | NTK 2018-4.3.7 | 574,25 | 26100 | 75 | 6530 | 1 | 6530 |
| 07107 86 - 07107 87 48 | 2018-03-27 | I | 4 | m | 27,34 | NTK 2018-4.3.7 | 574,25 | 15700 | 75 | 3920 | 1 | 3920 |
| 07107 87 - 07107 88 49 | 2018-03-27 | I | 4 | m | 20,57 | NTK 2018-4.3.7 | 500,09 | 10300 | 75 | 2570 | 1 | 2570 |
| 07107 88 - 07107 88 antžem. prad. 50 | 2018-03-27 | I | 4 | m | 31,09 | NTK 2018-4.3.7 | 500,09 | 15500 | 75 | 3890 | 1 | 3890 |
| 07107 88 antžem. prad. - 07107 88 antžem. pab. 51 | 2018-03-27 | I | 4 | m | 81,71 | NTK 2018-4.3.8 | 220,87 | 18000 | 75 | 4510 | 1 | 4510 |
| 07107 88 antžem. pab. - Rodūnijos kelias 10A 52 | 2018-03-27 | I | 4 | m | 80,63 | NTK 2018-4.3.7 | 500,09 | 40300 | 75 | 10100 | 1 | 10100 |
| 07107 87 - 07107 89 53 | 2018-03-27 | I | 4 | m | 35,04 | NTK 2018-4.3.7 | 574,25 | 20100 | 75 | 5030 | 1 | 5030 |
| 07107 89 - Rodūnijos kelias 8 k-5 54 | 2018-03-27 | I | 4 | m | 11,65 | NTK 2018-4.3.7 | 400,37 | 4660 | 75 | 1170 | 1 | 1170 |
| 07107 89 - 07107 90 55 | 2018-03-27 | I | 3,3 | m | 71,14 | NTK 2018-4.3.6 | 289,39 | 20600 | 75 | 5150 | 1 | 5150 |
| 07107 90 - Rodūnijos kelias 10A k-14 56 | 2018-03-27 | I | 3,3 | m | 72,71 | NTK 2018-4.3.6 | 168 | 12200 | 75 | 3050 | 1 | 3050 |
| 07107 90 - 07107 91 57 | 2018-03-27 | I | 3,3 | m | 57,34 | NTK 2018-4.3.6 | 289,39 | 16600 | 75 | 4150 | 1 | 4150 |
| 07107 91 - 80 58 | 2018-03-27 | I | 4 | m | 76,2 | NTK 2018-4.3.7 | 520,89 | 39700 | 75 | 9920 | 1 | 9920 |
| 80- Rodūnijos kelias 24 k-1 58a | 2018-03-27 | I | 4 | m | 26 | NTK 2018-4.3.7 | 500,09 | 13000 | 75 | 3250 | 1 | 3250 |
| 07107 91 - 07107 92 59 | 2018-03-27 | I | 3,3 | m | 88,64 | NTK 2018-4.3.6 | 289,39 | 25700 | 36 | 16400 | 1 | 16400 |
| 07107 92 - 07107 94 60 | 2018-03-27 | I | 3,3 | m | 61,98 | NTK 2018-4.3.6 | 200 | 12400 | 75 | 3100 | 1 | 3100 |
| 07107 94 - Rodūnijos kelias 26 61 | 2018-03-27 | I | 3,3 | m | 44,43 | NTK 2018-4.3.6 | 200 | 8890 | 75 | 2220 | 1 | 2220 |
| 07107 94 - Rodūnijos kelias 28 62 | 2018-03-27 | I | 3,3 | m | 48,54 | NTK 2018-4.3.6 | 168 | 8150 | 75 | 2040 | 1 | 2040 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----------------------------------|------------|---|-----|--------|-------|-----------------|--------|----------------|----|---------------|----|---------------|
| 07107 92 - Rodūnios kelias 32 63 | 2018-03-27 | I | 3,3 | m | 58,65 | NTK 2018-4.3.6 | 200 | 11700 | 75 | 2930 | 1 | 2930 |
| Šulinys 07107-81/2 235B | 2018-03-27 | I | 4 | vnt. | 1 | NTK 2018-4.3.11 | 705,48 | 705 | 75 | 176 | 1 | 176 |
| Kamera 07107-90 232 | 2018-03-27 | I | 4 | kub. m | 13 | NTK 2018-4.3.2 | 508,91 | 6620 | 75 | 1650 | 1 | 1650 |
| Kamera 07107-91 33 | 2018-03-27 | I | 4 | kub. m | 18 | NTK 2018-4.3.2 | 508,91 | 9160 | 75 | 2290 | 1 | 2290 |
| Kamera 07107-94 94 | 2018-03-27 | I | 4 | kub. m | 18 | NTK 2018-4.3.2 | 508,91 | 9160 | 75 | 2290 | 1 | 2290 |
| Kamera 07107-92 192 | 2018-03-27 | I | 4 | kub. m | 22 | NTK 2018-4.3.2 | 356,8 | 7850 | 75 | 1960 | 1 | 1960 |
| Viso | | | | | | | | 1150000 | | 298000 | | 298000 |

Parengė Matininkas
Tikrino Grupės ved

12-Bir-2018 12:36:10