

NEKILNOJAMOJO DAIKTO KADASTRINIŲ MATAVIMŲ BYLA

Tomas: **1-207**

Nekilnojamojo turto objektas: **Inžinerinis statinys**

Registro Nr.: **44/1988833** (Žemės sklypas su statiniais)


Adresas: **Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Rodūnios kel. 2**

Lapų skaičius: **158**



SUDERINTA

Valstybės įmonė Registrų centras



Tomo Nr. 1-207
Registro 44/1988833

BYLOS TOMO VIDAUS APYRAŠAS

Eil. Nr.	Dokumento pavadinimas	Dokumento		Lapų skaič.	Bylos lapų numeriai	Pastabos
		Nr.	Data			
1	Statinio planas "IŠDĖSTYMO PLANAS"		2024-07-16	9	1-9	
2	NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ IR JŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS 1VF FORMA		2024-07-16	135	10-144	
3	NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ IR JŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS 2VF FORMA		2024-07-16	12	145-156	

Vidaus apyrašo lapų 156



M1:50

M1:50

Demontuojamas šulinys

145 Demontuojamas šulinys

Trasa demontuota (12-13)

 $2N$

žemės sklypo kadastrinis Nr.: 0101/0080:248

Demontuojamas šulinys

Demontuojamas šulinys

Trasa demontuota (3-10) Trasa demontuota (10-11)

MG

atv. pastat.

atv. pastat

MN

2 MN

TR 17

$$L = 13.76$$

Lapas Nr. 1

Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga

Medžiagos pavadinimas

Medžiagos parengimo data

2024-07-09

2024-04-23

Objekto pavadinimas

Nuotekų vamzdymas

Objektive Bewertung:

[illegible]

Objekto buvimo vieta
Kada atsirado, kada pradėtas naudoti

2024-07-16

Matininko	

[REDACTED]		

kvalifikācijas
pašmācīmo Nr.

Pareigos

Vardas ir pavardė


Data


2024-07-16


KOORDINACIŲ ŽINIARAŠTIS

Pavadinimas Nuošėkų vamzdžius
Objekto buvimo vieta Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Rodinios kėl. 2
Unikalo numeris 1480-5576-8162
Koordinacijų sistema: LKS-94

Taško Nr.	X	Y	Taško Nr.	X	Y	Taško Nr.	X	Y	Taško Nr.	X	Y
1	6057128,92	582573,34	63	6056894,46	582571,45	121	6056737,83	582581,74	178	6056333,31	582582,47
2	6057128,69	582577,41	64	6056895,04	582553,69	122	6056758,31	582580,73	180	6056462,44	582562,47
3	6057123,56	582577,84	65	6056898,12	582531,69	123	6056734,14	582600,67	181	6056469,32	582539,73
4	6057115,55	582578,67	66	6056897,74	582504,85	124	6056743,11	582600,34	182	6056475,28	582519,84
5	6057097,29	582579,68	67	6056906,87	582506,48	125	6056720,49	582596,15	183	6056481,70	582516,42
6	6057091,31	582587,20	68	6056916,79	582506,42	126	6056702,28	582596,03	184	6056447,24	582562,16
7	6057077,51	582587,33	69	6056928,30	582506,72	127	6056690,67	582575,27	185	6056448,60	582570,99
8	6057055,83	582587,78	70	6056940,03	582506,64	128	6056641,70	582558,33	186	6056448,16	582551,96
9	6057016,80	582589,01	71	6056871,68	582583,77	129	6056639,38	582527,99	187	6056448,47	582546,75
14	6057055,41	582596,91	72	6056826,48	582584,32	130	6056634,45	582507,19	188	6056426,94	582609,47
15	6057063,95	582597,69	73	6056781,99	582584,67	131	6056630,19	582482,95	189	6056398,21	582630,48
16	6057002,70	582589,04	74	6056737,95	582584,46	132	6056633,57	582478,57	190	6056396,14	582697,16
17	6056991,31	582589,38	75	6056689,32	582584,59	133	6056674,41	582525,70	191	6056396,26	582719,49
18	6057016,56	582597,89	76	6056641,72	582585,24	134	6056685,31	582522,00	192	6056430,94	582613,89
19	6056981,10	582589,67	77	6056622,41	582585,40	135	6056688,55	582521,95	193	6056428,53	582614,71
20	6056977,37	582588,91	78	6056595,31	582586,29	136	6056694,74	582522,03	194	6056427,87	582612,36
21	6056954,43	582584,15	79	6056565,55	582587,04	137	6056700,37	582521,96	195	6056425,73	582612,28
22	6056943,96	582584,37	80	6056531,40	582587,86	138	6056694,82	582515,62	196	6056396,42	582743,49
23	6056992,24	582598,46	81	6056517,84	582588,20	139	6056622,44	582600,63	197	6056411,53	582757,15
24	6056995,72	582598,35	82	6056872,74	582603,80	140	6056622,34	582604,34	198	6056383,02	582764,13
25	6056997,97	582598,29	83	6056906,68	582602,42	141	6056695,33	582583,98	199	6056388,56	582743,30
26	6057002,81	582598,05	84	6056917,48	582604,63	142	6056587,65	582572,92	200	6056370,15	582742,87
27	6056970,39	582602,13	85	6056861,67	582604,30	143	6056585,95	582571,91	201	6056359,17	582742,58
28	6056970,96	582616,78	86	6056862,12	582627,93	144	6056520,78	582572,28	202	6056383,90	582744,58
29	6056972,63	582621,15	87	6056862,29	582633,20	145	6056546,84	582564,84	203	6056407,93	582561,44
30	6056945,51	582631,95	88	6056858,72	582602,88	146	6056531,71	582603,47	204	6056370,75	582531,80
31	6056946,52	582665,61	89	6056851,88	582601,93	147	6056566,83	582606,85	205	6056363,13	582605,49
32	6056965,22	582666,47	90	6056868,23	582602,58	148	6056587,49	582607,02	206	6056395,54	582623,89
33	6056986,21	582664,55	91	6056834,87	582592,34	149	6056501,71	582605,35	207	6056278,63	582581,49
34	6056996,58	582669,38	92	6056836,75	582555,22	150	6056502,08	582635,64			
35	6056996,71	582691,71	93	6056847,93	582526,88	151	6056544,54	582634,84			
36	6056995,53	582722,33	94	6056850,10	582519,58	152	6056574,97	582634,42			
37	6056995,15	582732,06	95	6056856,23	582526,61	153	6056579,32	582634,33			
38	6056995,36	582742,73	96	6056847,01	582519,31	154	6056595,70	582634,50			
39	6056998,16	582761,64	97	6056838,47	582519,46	155	6056595,33	582644,04			
40	6057000,70	582764,79	98	6056824,61	582519,38	156	6056572,90	582645,80			
41	6056967,44	582659,08	99	6056825,07	582509,51	157	6056580,20	582631,01			
42	6056986,35	582655,49	100	6056779,68	582593,67	158	6056608,95	582642,28			
43	6057002,28	582655,09	101	6056778,44	582609,82	159	6056623,89	582641,46			
44	6057005,71	582691,87	102	6056775,56	582589,29	160	6056608,81	582646,40			
45	6057006,13	582699,70	106	6056787,28	582473,17	161	6056602,82	582634,56			
46	6057021,03	582708,69	103	6056787,02	582567,52	162	6056602,34	582631,83			
47	6057024,28	582710,07	104	6056779,93	582540,55	163	6056497,09	582588,63			
48	6057047,43	582710,84	105	6056779,71	582510,59	164	6056478,50	582589,33			
49	6057080,88	582710,10	107	6056770,19	582540,64	165	6056498,78	582547,27			
50	6057080,96	582729,17	108	6056769,55	582542,80	166	6056483,09	582590,74			
51	6057080,00	582762,33	109	6056792,53	582510,18	167	6056483,90	582621,26			
52	6057062,94	582782,75	110	6056797,43	582510,00	168	6056485,25	582651,48			
53	6057077,20	582694,51	111	6056798,17	582506,67	169	6056485,90	582673,01			
54	6057069,45	582690,68	112	6056751,35	582542,50	170	6056501,68	582652,82			
55	6057081,01	582690,47	113	6056748,54	582539,70	171	6056524,88	582653,28			
56	6057081,17	582671,95	114	6056753,99	582537,13	172	6056456,20	582583,91			
57	6057078,26	582668,46	115	6056753,11	582528,61	173	6056439,97	582579,72			
58	6057078,48	582654,70	116	6056751,53	582507,33	174	6056427,24	582580,89			
59	6057013,94	582781,03	117	6056750,51	582493,15	175	6056408,45	582581,73			
60	6056914,47	582584,00	118	6056748,50	582505,18	179	6056279,26	582579,13			
61	6056893,76	582583,98	119	6056748,24	582495,57	176	6056386,24	582583,05			
62	6056897,55	582578,14	120	6056748,31	582489,36	177	6056363,53	582584,44			








Lapas Nr. 6


Kadastro duomenims nustatyti naudota medžiaga			
Medžiagos pavadinimas		Medžiagos parengimo data	
		2024-07-09	
		2024-04-23	
Objekto pavadinimas	Nuotekų vamzdynas		
Objekto buvimo vieta/adresas	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Rodūnios kel. 2		
Kadastro duomenų nustatymo data	2024-07-16		
Matininko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
			2024-07-16



Kadastro duomenimis nustatyti naudota medžiaga			
Medžiagos pavadinimas		Medžiagos parengimo data	
		2024-07-09	
		2024-04-23	
Objekto pavadinimas		Nuotekų vamzdynas	
Objekto buvimo vieta/adresas		Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Rodintos kel. 2	
Kadastro duomenų nustatymo data		2024-07-16	
Matiminko kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
			2024-07-16



Kadastro duomenimis nustatyti naudota medžiaga			
Medžiagos pavadinimas		Medžiagos parengimo data	
		2024-07-09	
		2024-04-23	
Objekto pavadinimas		Nuotekų vamzdynas	
Objekto buvimas vieta/adresas		Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Rodūnijos kel. 2	
Kadastro duomenų nustatymo data		2024-07-16	
Atstovavimo kvalifikacijos pažymėjimo Nr.	Pareigos	Vardas ir pavardė	Data
			2024-07-16



NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ IR JŲ DALIŲ KADASTRO DUOMENYS

Statinio kadastro duomenys

Adresas	Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Rodūnios kel. 2		
Paskirtis	Nuotekų šalinimo tinklų		
Pavadinimas	Nuotekų vamzdynas		
Žymėjimas plane	1-207		
Kadastro duomenų nustatymo data	2024-07-16		
Statybos būklė	Unikalus numeris 4400-5576-8462		
Pastaba	Statinyis yra žemės sklypuose, kurių kadastriniai Nr. 0101/0080:248, 0101/0080:247. Riebalų gaudyklės, pažymėtos plane 38a, našumas 10 l/s. Rekonstrukcijos metu (2020/2024 m.) demontuotos atkarpos 3-10, 10-11, 10-12, 12-13 ir šuliniai, kurių Nr. 136, 142, 148, 145.		

Statybos pradžios metai:	1954	Nuotekų linijos rūšis:	Renkamoji
Statybos pabaigos metai:	1985	Nuotekų linijos būdas:	Buitinė
Rekonstravimo pradžios metai:	2023	Baigtumo procentas: %	100
Rekonstravimo pabaigos metai:	2024	Medžiaga:	
Kap. remonto pradžios metai:		Ilgis: m	3559,65
Kap. remonto pabaigos metai:		Ilgis: km	
Papr. remonto pradžios metai:		Plotas: kv. m	
Papr. remonto pabaigos metai:		Tūris: kub. m	
Statinio kategorija:	Neypatingasis	Kiekis: vnt.	
Nuotekų linijos reikšmė:	Skirstomoji (kvartalinė)	Koordinatė X:	
Nuotekų įrenginio reikšmė:	Mažieji	Koordinatė Y:	

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	1-2		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	4,08
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	1,8
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	2-3		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	5,15
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	1,8
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	3-4		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	8,05
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	1,8
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	4-5		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	18,29
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	1,8
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5-6		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	9,61
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	1,8
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	6-7		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	13,8
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	1,8
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	7-8		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	21,68
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	1,8
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	8-9		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	39,05
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	1,8
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	3-10		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Nėra
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	0
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	0
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	0
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	10-11		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Nėra
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	0
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	0
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	0
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	10-12		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Nėra
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	0
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	0
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	0
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	12-13		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Nėra
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	0
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	0
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	0
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	8-14		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	9,13
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	150
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,85
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	14-15		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	8,58
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	150
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,85
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	9-18		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	8,88
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	160
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	3
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	9-16		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	14,1
Rekonstravimo pradžios metai:	2023	Skersmuo: mm	250
Rekonstravimo pabaigos metai:	2024	Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	3
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	16-17		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polietilenas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	11,39
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	250
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	3
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	17-19		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polietilenas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	10,21
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	250
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	3,3
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	19-20		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polietilenas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	3,81
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	250
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	3,3
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	20-21		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polietilenas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	23,43
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	250
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	3,3
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	21-22		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polietilenas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	10,47
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	250
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	3,3
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	17-23		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	9,13
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	160
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,65
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	23-24		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	3,48
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	160
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,65
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	24-25		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	2,25
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	160
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,65
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	25-26		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	4,85
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	160
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,65
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	20-27		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	14,95
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	27-28		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	14,66
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	28-29		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	4,68
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	22-30		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	47,61
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	315
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,6
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	30-31		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	33,68
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	315
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,6
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	31-32		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	18,72
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	315
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,6
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	32-33		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	21,07
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	315
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,6
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	33-34		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	11,44
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	315
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,6
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	34-35		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	22,33
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	315
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,6
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	35-36		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	30,64
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	315
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,6
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	36-37		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	9,74
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	315
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,6
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	37-38		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	10,67
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	315
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,6
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	38-39		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	19,12
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	315
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,6
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	39-40		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	4,05
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	315
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,6
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	32-41		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	7,72
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	150
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	33-42		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Ketus
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	9,06
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	150
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,1
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	33-43		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Ketus
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	18,65
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,15
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	35-44		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Ketus
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	9
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,7
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	44-45		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Ketus
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	7,84
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,7
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	45-46		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Ketus
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	17,4
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,7
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	46-47		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Ketus
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	3,53
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,7
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	47-48		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Ketus
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	23,16
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,7
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	48-49		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Ketus
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	33,46
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,7
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	49-50		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Ketus
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	19,07
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,7
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	50-51		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Ketus
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	33,17
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,7
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	51-52		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Ketus
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	26,61
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,7
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	48-53		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	33,95
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	160
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	53-54		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	8,65
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	1,5
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	53-55		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	2023	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	2024	Ilgis: m	5,56
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,09
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	55-56		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	2023	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	2024	Ilgis: m	18,52
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	1,95
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	56-57		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	2023	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	2024	Ilgis: m	4,55
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	1,95
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	57-58		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	13,76
Rekonstravimo pradžios metai:	2023	Skersmuo: mm	150
Rekonstravimo pabaigos metai:	2024	Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	40-59		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	20,95
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	160
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	22-60		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	29,49
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	315
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	3,5
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	60-61		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	20,71
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	315
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	3,5
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	61-62		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	6,96
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	300
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	3
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	62-63		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	7,37
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	300
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	3
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	63-64		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	17,78
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	300
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	3
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	64-65		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	22,21
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,5
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	65-66		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	24,84
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,5
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	66-67		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	9,14
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,5
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	67-68		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	9,93
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,5
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	68-69		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	11,51
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,5
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	69-70		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	11,73
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,5
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	61-71		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	22,08
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	5,2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	71-72		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	45,2
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	5,2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	72-73		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	44,49
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	5,2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	73-74		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	44,04
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	5,2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	74-75		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	48,64
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	5,2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	75-76		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	47,6
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	5,2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	76-77		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	19,32
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	5,2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	77-78		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	27,11
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	5,2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	78-79		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	38,77
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	5,2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	79-80		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	25,16
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	5,2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	80-81		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	13,56
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	5,2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	71-82		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	20,06
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,5
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	82-83		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	35,96
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,5
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	83-84		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	9,08
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,5
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	82-85		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	11,09
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	85-86		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	23,63
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	86-87		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	5,27
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	85-88		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	3,27
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	88-89		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	6,9
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	88-90		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	9,52
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	72-91		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	11,61
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	150
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	72-92		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polietilenas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	30,85
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	3,6
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	92-93		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polietilenas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	30,47
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	3,6
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	93-94		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polietilenas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	7,62
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	3,6
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	93-95		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Asbocementas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	8,3
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	150
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,7
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	94-96		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Asbocementas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	3,11
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	150
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	96-97		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Asbocementas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	8,53
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	150
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	97-98		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Asbocementas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	13,87
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	150
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	98-99		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Asbocementas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	9,88
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	150
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	73-100		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	9,29
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	150
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	100-101		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	16,2
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	150
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	100-102		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	6,01
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	150
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	73-103		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	17,87
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	73-104		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	44,17
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	150
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	4
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	104-105		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	29,96
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	150
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	4
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	105-106		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	38,17
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	150
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	4
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	105-109		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	12,83
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	150
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	109-110		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	4,9
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	150
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	110-111		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	3,41
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	150
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	104-107		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	9,73
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	150
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	3,2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	107-108		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	2,25
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	150
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	3,2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	108-112		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	18,21
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	160
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	3,8
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	112-113		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	3,96
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	160
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	3,8
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	112-114		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	5,99
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	160
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	3,8
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	113-118		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	34,52
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	150
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	3,5
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	118-119		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	9,62
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	150
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	3,5
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	119-120		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	6,21
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	150
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	3,5
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	114-116		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	29,7
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	150
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	116-117		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	14,42
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	150
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	74-121		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Ketus
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	2,72
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	100
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	121-122		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Ketus
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	20,5
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	100
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	74-123		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	16,65
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	123-124		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	8,98
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	123-125		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	14,38
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	125-126		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	18,21
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	75-127		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	9,41
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	150
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,3
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	76-128		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	26,91
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	150
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,1
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	128-129		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	30,42
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	150
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,1
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	129-130		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	21,38
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	150
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,1
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	130-131		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	24,61
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	150
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,1
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	131-132		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Ketus
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	5,53
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	100
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	1,5
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	129-133		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	35,1
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	160
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	1,8
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	133-134		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	11,51
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	160
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	1,8
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	134-135		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	3,24
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	160
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	1,8
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	135-136		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	6,19
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	160
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	1,8
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	136-137		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	5,63
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	160
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	1,8
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	136-138		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	6,41
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	160
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	1,4
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	77-139		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Asbocementas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	15,24
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,3
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	139-140		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Ketus
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	3,71
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	100
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	1,8
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	78-141		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	2,31
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	3
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	141-142		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	13,46
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	3
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	142-143		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	1,98
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	160
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	1,8
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	80-144		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	18,86
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	100
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	80-145		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	27,72
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,3
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	80-146		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	15,61
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	300
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	4,8
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	146-147		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	35,28
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	150
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	1,8
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	147-148		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	20,66
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	150
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	1,8
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	146-149		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	30,06
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,4
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	149-150		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	30,29
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,4
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	150-151		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	42,47
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,4
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	151-152		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	30,43
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,4
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	152-153		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	4,34
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,4
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	153-154		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	16,38
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,4
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	154-155		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	9,55
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,4
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	155-156		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	22,5
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,4
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	153-157		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	3,44
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	154-161		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	7,13
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	161-162		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Ketus
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	2,77
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	150
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	1,3
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	155-158		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	13,74
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,4
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	158-159		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	26,95
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,4
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	158-160		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	4,12
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,4
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	81-163		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	20,76
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	315
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	4
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	163-164		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	18,6
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	315
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	4
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	163-165		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	41,39
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	150
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,5
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	164-166		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	4,8
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,3
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	166-167		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	30,53
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,3
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	167-168		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	30,25
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,3
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	168-169		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	21,54
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,3
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	168-170		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Asbocementas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	16,48
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	1,2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	170-171		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Asbocementas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	23,21
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	1,2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	164-172		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	22,95
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,5
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	172-173		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	16,76
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,5
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	173-174		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	12,78
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,5
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	174-175		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	18,81
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,5
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	175-176		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	22,25
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,5
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	176-177		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	22,75
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,5
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	177-178		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	30,28
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,5
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	178-179		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	54,15
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,5
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	172-180		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	22,34
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	150
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,5
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	180-181		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	23,75
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	150
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,5
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	181-182		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	20,76
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	150
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,5
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	182-183		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	7,27
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	160
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	3
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	173-185		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	12,28
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	150
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	185-186		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	19,04
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	150
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	186-187		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	5,22
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	150
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	173-184		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	19,01
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	150
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	174-188		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	28,58
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,1
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	188-192-193		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	8,51
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	188-194		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	3,04
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	188-195		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	3,06
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	188-189		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	35,59
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,1
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	189-190		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	66,71
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,1
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	190-191		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	22,33
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	2,1
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	191-196		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	24
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	1,5
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	196-197		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	20,37
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	160
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	1,5
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	196-198		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	24,61
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	160
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	1,5
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	196-199		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	7,86
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	1,5
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	199-200		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	18,41
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	1,5
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	200-201		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	10,99
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	1,5
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	199-202		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	4,83
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	1,5
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	177-204		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	53,13
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	150
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	3
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	177-205		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	21,05
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	150
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	3
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	175-203		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Keramika
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	20,3
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	300
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	3,5
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	179-206		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	47,63
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	160
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	1,6
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	179-207		
Pavadinimas	Nuotekų tinklai		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Polivinilchloridas
Statybos pabaigos metai:	1985	Ilgis: m	2,44
Rekonstravimo pradžios metai:		Skersmuo: mm	200
Rekonstravimo pabaigos metai:		Aukštis: m	
Kap. remonto pradžios metai:		Plotis: m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Gylis: m	1,9
Papr. remonto pradžios metai:		Markė:	
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	133		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,05
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6057123,56
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582577,84
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	134		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,13
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6057115,55
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582578,67
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	134A		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	0,92
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6057128,92
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582573,34
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	140		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	0,97
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6057128,69
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582577,41
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	238		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	3,03
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6057016,8
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582589,01
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	235		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	3,02
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6057055,83
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582587,78
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	186		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,81
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6057097,29
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582579,68
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	187		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,34
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6057091,31
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582587,2
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	136		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	0
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	0
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	0
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	
Medžiaga:	Nėra		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	142		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	0
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	0
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	0
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	
Medžiaga:	Nėra		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	148		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	0
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	0
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	0
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	
Medžiaga:	Nėra		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	145		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	0
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	0
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	0
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	
Medžiaga:	Nėra		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	234		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	3
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6057055,41
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582596,91
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	181A		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,5
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6057063,95
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582597,69
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	231a		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,85
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6057016,56
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582597,89
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	33		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	3,08
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6057002,7
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582589,04
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	34		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	3,09
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056991,31
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582589,38
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	35		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,53
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056992,24
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582598,46
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	39a		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,35
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	400
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056995,72
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582598,35
Medžiaga:	Polivinilchloridas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	38a		
Pavadinimas	Riebalų gaudyklė		
Statybos pradžios metai:	1954	Medžiaga:	Plastikas
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotas: kv. m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Tūris: kub. m	8,39
Rekonstravimo pabaigos metai:		Markė:	
Kap. remonto pradžios metai:			
Kap. remonto pabaigos metai:			
Papr. remonto pradžios metai:			
Papr. remonto pabaigos metai:			

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	40		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,94
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6057002,81
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582598,05
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	36		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	3,14
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056981,1
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582589,67
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	32a		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	3,2
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056977,37
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582588,91
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	86a		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	3,4
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056954,43
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582584,15
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	83		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	3,5
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056943,96
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582584,37
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	42a		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,85
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056972,63
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582621,15
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	33a		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056970,39
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582602,13
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	45a		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056970,96
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582616,78
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	52		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	3,08
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056946,52
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582665,61
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	7		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,31
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056965,22
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582666,47
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	6		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,76
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056986,21
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582664,55
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	3		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,75
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056996,58
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582669,38
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5a		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,85
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056996,71
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582691,71
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	12		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,47
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056995,53
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582722,33
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	15		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,32
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056995,15
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582732,06
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	17		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,49
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056995,36
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582742,73
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	22		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,38
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056998,16
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582761,64
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	24		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,43
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6057000,7
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582764,79
Medžiaga:	Betono blokeliai		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	45		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,58
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056967,44
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582659,08
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	43		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,15
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056986,35
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582655,49
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	41		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,64
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6057002,28
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582655,09
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	6a		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,1
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6057005,71
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582691,87
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	7a		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	3,08
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6057006,13
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582699,7
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	215		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	3,38
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6057024,28
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582710,07
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	211		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	3,18
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6057047,43
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582710,84
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	162		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,8
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6057080,88
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582710,1
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	166		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,6
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6057080,96
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582729,17
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	177		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,3
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6057080
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582762,33
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	56		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,1
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6057062,94
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582782,75
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	156		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6057077,2
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582694,51
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	154a		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,3
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6057069,45
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582690,68
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	116		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	2023	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	2024	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,89
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6057081,01
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582690,47
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	115		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	2023	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	2024	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,75
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6057081,17
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582671,95
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	154		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,8
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6057078,26
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582668,46
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	194		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,8
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6057078,48
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582654,7
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	221		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,9
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6057013,94
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582781,03
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	30		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	3,5
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056914,47
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582584
Medžiaga:	Betono blokeliai		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	31		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	3,5
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056893,76
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582583,98
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	132a		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	3
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056897,55
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582578,14
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	137a		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	3
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056894,46
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582571,45
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	126		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	3
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056895,04
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582553,69
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	124		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,6
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056898,12
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582531,69
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	112		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,5
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056897,74
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582506,85
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	113		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,3
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056906,87
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582506,48
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	66		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,1
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056916,79
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582506,42
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	64		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056928,3
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582506,72
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	62		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056940,03
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582506,64
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	189		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	5,66
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056826,48
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582584,32
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	33		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	6,2
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056737,95
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582584,46
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	81		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,14
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056689,32
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582584,59
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	132		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	5,89
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056641,72
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582585,24
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	137		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	5,8
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056622,41
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582585,39
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	183		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	5,45
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056595,31
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582586,29
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	238		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	4,83
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056556,55
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582587,04
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	238a		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	4,99
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056531,4
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582587,86
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	231b		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	4,86
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056517,84
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582588,2
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	232a		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	5,3
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056781,99
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582584,67
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	131a		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	6
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056871,68
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582583,77
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	138		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,6
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056872,74
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582603,8
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	131		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,4
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056908,68
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582602,42
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	83b		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,3
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056917,48
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582604,63
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	145		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	0,84
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056862,29
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582633,2
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	140		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056861,67
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582604,3
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	144		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,5
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056862,12
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582627,93
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	186		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056858,72
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582602,88
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	138a		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056868,23
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582602,57
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	185		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056851,88
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582601,93
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	173a		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	3,67
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056836,75
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582555,22
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	177		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	3,27
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056847,93
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582526,88
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	172		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	3,27
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056850,1
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582519,57
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	175a		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056856,23
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582526,61
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	174		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056847
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582519,31
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	180		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056838,47
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582519,46
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	172a		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056824,61
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582519,38
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	171a		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,8
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056825,07
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582509,51
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	231a		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056779,68
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582593,67
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	232b		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056775,56
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582589,29
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	241		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,8
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056778,44
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582609,82
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	235a		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,5
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056787,02
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582567,52
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	225		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,3
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056779,93
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582540,55
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	226		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,2
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056779,71
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582510,59
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	213		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056787,28
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582473,17
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	222		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056792,53
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582510,18
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	119		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,8
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056797,43
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582510
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	212		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,5
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056798,17
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582506,67
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	228		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	3,3
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056770,19
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582540,64
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	229		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	3,3
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056769,55
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582542,8
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	28		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	3,81
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1500
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056751,35
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582542,5
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	27		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	3,77
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056748,54
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582539,7
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	23		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	3,57
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056753,99
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582537,13
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	19		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	3,73
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056748,5
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582505,18
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	18		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	3,54
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056748,24
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582495,57
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	17		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	3,5
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056748,31
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582489,36
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	20		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,1
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056751,53
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582507,53
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	11		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,65
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056750,51
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582493,15
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	32		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,66
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056737,83
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582581,74
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	31		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,34
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056758,31
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582580,73
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	38		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,6
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056734,14
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582600,67
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	40		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,1
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056743,11
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582600,34
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	33a		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,2
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056720,49
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582596,15
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	85		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056702,28
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582596,03
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	84		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,46
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056690,67
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582575,27
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	122		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,76
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056641,7
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582558,33
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	121		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,04
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056639,38
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582527,99
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	116		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,88
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056634,45
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582507,19
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	114		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,62
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056630,19
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582482,95
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	80		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,77
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056674,41
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582525,69
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	79		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,74
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056685,31
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582522
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	78		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	3
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1500
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056688,55
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582521,95
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	77		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,2
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1500
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056694,74
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582522,03
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	74		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,4
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056700,37
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582521,96
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	76		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	0,28
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	400
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056694,82
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582515,62
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	113		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,17
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056633,57
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582478,57
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	138		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,33
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056622,44
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582600,63
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	139		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,47
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056622,34
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582604,34
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	189		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,95
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056595,33
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582583,98
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	184a		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,8
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056587,65
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582572,92
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	185a		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,5
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056585,95
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582571,91
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	240		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,21
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056520,78
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582572,28
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	234		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,32
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056546,84
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582564,84
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	240a		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	4,4
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056531,71
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582603,47
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	40		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,84
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056501,71
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582605,35
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	47		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,45
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056502,08
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582635,64
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	242		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,79
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056544,54
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582634,84
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	193a		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,3
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056574,97
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582634,42
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	191a		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,26
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056579,32
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582634,33
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	197		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,39
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056595,7
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582634,5
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	198		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,31
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056595,33
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582644,04
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	195a		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056572,9
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582645,8
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	200		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,78
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056580,2
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582631,01
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	195		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,27
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056602,82
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582634,56
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	194		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,73
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056602,34
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582631,83
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	192		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,32
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056608,95
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582642,28
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	141		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,06
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056635,89
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582641,46
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	193		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,44
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056608,81
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582646,39
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	188		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,91
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056566,83
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582606,85
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	187		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,5
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056587,49
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582607,02
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	37		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	4,1
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056478,5
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582589,33
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	31		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	4,72
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056497,09
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582588,63
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	22		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,3
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056498,78
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582547,27
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	39		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,7
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056483,09
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582590,74
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	45		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,97
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056483,89
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582621,26
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	44		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,66
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056485,25
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582651,48
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	5		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,5
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056485,9
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582673,01
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	43		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,13
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056501,68
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582652,82
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	244		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,1
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056524,88
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582653,28
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	86		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	3,3
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056456,2
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582583,91
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	81		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,82
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056439,97
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582579,72
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	88		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	3,27
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056427,24
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582580,89
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	131		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	3,1
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056408,45
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582581,73
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	132		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	3
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056386,24
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582583,05
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	133		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,92
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056363,53
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582584,44
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	181		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,58
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056333,31
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582572,47
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	231		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,5
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056279,26
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582579,13
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	34		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	3
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056462,44
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582562,47
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	26		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	3
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056469,32
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582539,73
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	30		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,95
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056475,28
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582519,84
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	24a		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	3,18
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056481,7
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582516,42
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	82		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,69
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056448,6
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582570,99
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	72		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,53
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056448,16
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582551,96
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	71		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,04
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056448,47
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582546,75
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	83		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,5
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056447,24
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582562,16
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	95		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,3
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056426,94
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582609,47
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	146		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,83
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056398,21
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582630,48
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	101		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,28
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056396,14
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582697,16
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	111		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,31
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056396,26
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582719,49
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	96		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2,2
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056430,94
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582613,89
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	112		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,46
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056396,42
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582743,49
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	62		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,46
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056411,53
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582757,15
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	124		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,34
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056383,02
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582764,13
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	120		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,5
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056388,56
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582743,3
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	164		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	0,79
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056359,17
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582742,58
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	113		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,04
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056370,15
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582742,87
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	202		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,1
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056383,9
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582744,58
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	137		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	2
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056363,12
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582605,49
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	121		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,68
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056370,75
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582531,8
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	241		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	1,65
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056295,54
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582623,89
Medžiaga:	Betonas		

Statinio sudėtinės dalies kadastro duomenys

Žymėjimas	238		
Pavadinimas	Šulinys		
Statybos pradžios metai:	1954	Ilgis: m	
Statybos pabaigos metai:	1985	Plotis: m	
Rekonstravimo pradžios metai:		Gylis: m	3,74
Rekonstravimo pabaigos metai:		Skersmuo: mm	1000
Kap. remonto pradžios metai:		Tūris: kub. m	
Kap. remonto pabaigos metai:		Kiekis: vnt.	1
Papr. remonto pradžios metai:		Koordinatė X:	6056278,63
Papr. remonto pabaigos metai:		Koordinatė Y:	582581,49
Medžiaga:	Betonas		

Matininkas

NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ IR JŲ DALIŲ VERČIŲ NUSTATYMAS

Adresas Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Rodūnios kel. 2
Unikalus numeris 4400-5576-8462
Vertės nustatymo data 2024-07-16

Žymėjimas	Pavadinimas	Kasmetinis vertės mažinimo koeficientas	Matavimo vienetas	Kiekis	Įkainojimo pagrindas	Vidutinė vieneto statybos vertė po indeksavimo, Eur	Atkūrimo kaštai (statybinė vertė), Eur	Nusidėvėjimas %	Atkuriamoji vertė, Eur	Viėtovės pataisos koeficientas	Vidutinė rinkos vertė, Eur
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1-2	Nuotekų tinklai	3,3	m	4,08	NTK 2024-4.2.16	141,47	577	75	144	1	144
2-3	Nuotekų tinklai	3,3	m	5,15	NTK 2024-4.2.16	141,47	729	75	182	1	182
3-4	Nuotekų tinklai	3,3	m	8,05	NTK 2024-4.2.16	141,47	1140	75	285	1	285
4-5	Nuotekų tinklai	3,3	m	18,29	NTK 2024-4.2.16	141,47	2590	75	647	1	647
5-6	Nuotekų tinklai	3,3	m	9,61	NTK 2024-4.2.16	141,47	1360	75	340	1	340
6-7	Nuotekų tinklai	3,3	m	13,8	NTK 2024-4.2.16	141,47	1950	75	488	1	488
7-8	Nuotekų tinklai	3,3	m	21,68	NTK 2024-4.2.16	141,47	3070	75	767	1	767
8-9	Nuotekų tinklai	3,3	m	39,05	NTK 2024-4.2.16	141,47	5520	75	1380	1	1380
3-10	Nuotekų tinklai	0	m	0	-	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10-11	Nuotekų tinklai	0	m	0	-	0	0	0	0	0	0
10-12	Nuotekų tinklai	0	m	0	-	0	0	75	0	0	0
12-13	Nuotekų tinklai	0	m	0	-	0	0	0	0	0	0
8-14	Nuotekų tinklai	3,3	m	9,13	NTK 2024-4.2.16	174,4	1590	75	398	1	398
14-15	Nuotekų tinklai	3,3	m	8,58	NTK 2024-4.2.16	174,4	1500	75	374	1	374
9-18	Nuotekų tinklai	3,3	m	8,88	NTK 2024-4.2.22	169,61	1510	75	377	1	377
9-16	Nuotekų tinklai	3,3	m	14,1	NTK 2024-4.2.22	219,11	3090	0	3090	1	3090
16-17	Nuotekų tinklai	3,3	m	11,39	NTK 2024-4.2.22	219,11	2500	75	624	1	624
17-19	Nuotekų tinklai	3,3	m	10,21	NTK 2024-4.2.22	270,6	2760	75	691	1	691
19-20	Nuotekų tinklai	3,3	m	3,81	NTK 2024-4.2.22	270,6	1030	75	258	1	258
20-21	Nuotekų tinklai	3,3	m	23,43	NTK 2024-4.2.22	270,6	6340	75	1590	1	1590
21-22	Nuotekų tinklai	3,3	m	10,47	NTK 2024-4.2.22	270,6	2830	75	708	1	708
17-23	Nuotekų tinklai	3,3	m	9,13	NTK 2024-4.2.22	169,61	1550	75	387	1	387
23-24	Nuotekų tinklai	3,3	m	3,48	NTK 2024-4.2.22	169,61	590	75	148	1	148
24-25	Nuotekų tinklai	3,3	m	2,25	NTK 2024-4.2.22	169,61	382	75	95	1	95
25-26	Nuotekų tinklai	3,3	m	4,85	NTK 2024-4.2.22	169,61	823	75	206	1	206
20-27	Nuotekų tinklai	3,3	m	14,95	NTK 2024-4.2.22	137,5	2060	75	514	1	514
27-28	Nuotekų tinklai	3,3	m	14,66	NTK 2024-4.2.22	137,5	2020	75	504	1	504
28-29	Nuotekų tinklai	3,3	m	4,68	NTK 2024-4.2.22	137,5	644	75	161	1	161
22-30	Nuotekų tinklai	3,3	m	47,61	NTK 2024-4.2.22	261,87	12500	75	3120	1	3120
30-31	Nuotekų tinklai	3,3	m	33,68	NTK 2024-4.2.22	261,87	8820	75	2200	1	2200
31-32	Nuotekų tinklai	3,3	m	18,72	NTK 2024-4.2.22	261,87	4900	75	1230	1	1230

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32-33	Nuotekų tinklai	3,3	m	21,07	NTK 2024-4.2.22	261,87	5520	75	1380	1	1380
33-34	Nuotekų tinklai	3,3	m	11,44	NTK 2024-4.2.22	261,87	3000	75	749	1	749
34-35	Nuotekų tinklai	3,3	m	22,33	NTK 2024-4.2.22	261,87	5850	75	1460	1	1460
35-36	Nuotekų tinklai	3,3	m	30,64	NTK 2024-4.2.22	261,87	8020	75	2010	1	2010
36-37	Nuotekų tinklai	3,3	m	9,74	NTK 2024-4.2.22	261,87	2550	75	638	1	638
37-38	Nuotekų tinklai	3,3	m	10,67	NTK 2024-4.2.22	261,87	2790	75	699	1	699
38-39	Nuotekų tinklai	3,3	m	19,12	NTK 2024-4.2.22	261,87	5010	75	1250	1	1250
39-40	Nuotekų tinklai	3,3	m	4,05	NTK 2024-4.2.22	261,87	1060	75	265	1	265
32-41	Nuotekų tinklai	3,3	m	7,72	NTK 2024-4.2.16	134,34	1040	75	259	1	259
33-42	Nuotekų tinklai	2,9	m	9,06	NTK 2024-4.2.32	249,86	2260	75	566	1	566
33-43	Nuotekų tinklai	2,9	m	18,65	NTK 2024-4.2.32	293,36	5470	75	1370	1	1370
35-44	Nuotekų tinklai	2,9	m	9	NTK 2024-4.2.32	293,36	2640	75	660	1	660
44-45	Nuotekų tinklai	2,9	m	7,84	NTK 2024-4.2.32	293,36	2300	75	575	1	575
45-46	Nuotekų tinklai	2,9	m	17,4	NTK 2024-4.2.32	293,36	5100	75	1280	1	1280
46-47	Nuotekų tinklai	2,9	m	3,53	NTK 2024-4.2.32	293,36	1040	75	259	1	259
47-48	Nuotekų tinklai	2,9	m	23,16	NTK 2024-4.2.32	293,36	6790	75	1700	1	1700
48-49	Nuotekų tinklai	2,9	m	33,46	NTK 2024-4.2.32	293,36	9820	75	2450	1	2450
49-50	Nuotekų tinklai	2,9	m	19,07	NTK 2024-4.2.32	293,36	5590	75	1400	1	1400
50-51	Nuotekų tinklai	2,9	m	33,17	NTK 2024-4.2.32	293,36	9730	75	2430	1	2430
51-52	Nuotekų tinklai	2,9	m	26,61	NTK 2024-4.2.32	293,36	7810	75	1950	1	1950
48-53	Nuotekų tinklai	3,3	m	33,95	NTK 2024-4.2.22	124,68	4230	75	1060	1	1060
53-54	Nuotekų tinklai	3,3	m	8,65	NTK 2024-4.2.22	137,5	1190	75	297	1	297

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53-55	Nuotekų tinklai	3,3	m	5,56	NTK 2024-4.2.22	184,3	1020	0	1020	1	1020
55-56	Nuotekų tinklai	3,3	m	18,52	NTK 2024-4.2.22	137,5	2550	0	2550	1	2550
56-57	Nuotekų tinklai	3,3	m	4,55	NTK 2024-4.2.22	137,5	626	0	626	1	626
57-58	Nuotekų tinklai	3,3	m	13,76	NTK 2024-4.2.16	134,34	1850	75	462	1	462
40-59	Nuotekų tinklai	3,3	m	20,95	NTK 2024-4.2.22	124,68	2610	75	653	1	653
22-60	Nuotekų tinklai	3,3	m	29,49	NTK 2024-4.2.22	316,25	9330	75	2330	1	2330
60-61	Nuotekų tinklai	3,3	m	20,71	NTK 2024-4.2.22	316,25	6550	75	1640	1	1640
61-62	Nuotekų tinklai	3,3	m	6,96	NTK 2024-4.2.16	195,15	1360	75	340	1	340
62-63	Nuotekų tinklai	3,3	m	7,37	NTK 2024-4.2.16	195,15	1440	75	360	1	360
63-64	Nuotekų tinklai	3,3	m	17,78	NTK 2024-4.2.16	195,15	3470	75	867	1	867
64-65	Nuotekų tinklai	3,3	m	22,21	NTK 2024-4.2.16	180,66	4010	75	1000	1	1000
65-66	Nuotekų tinklai	3,3	m	24,84	NTK 2024-4.2.16	180,66	4490	75	1120	1	1120
66-67	Nuotekų tinklai	3,3	m	9,14	NTK 2024-4.2.16	180,66	1650	75	413	1	413
67-68	Nuotekų tinklai	3,3	m	9,93	NTK 2024-4.2.16	180,66	1790	75	448	1	448
68-69	Nuotekų tinklai	3,3	m	11,51	NTK 2024-4.2.16	180,66	2080	75	520	1	520
69-70	Nuotekų tinklai	3,3	m	11,73	NTK 2024-4.2.16	180,66	2120	75	530	1	530
61-71	Nuotekų tinklai	3,3	m	22,08	NTK 2024-4.2.16	309,66	6840	75	1710	1	1710
71-72	Nuotekų tinklai	3,3	m	45,2	NTK 2024-4.2.16	309,66	14000	75	3500	1	3500
72-73	Nuotekų tinklai	3,3	m	44,49	NTK 2024-4.2.16	309,66	13800	75	3440	1	3440
73-74	Nuotekų tinklai	3,3	m	44,04	NTK 2024-4.2.16	309,66	13600	75	3410	1	3410
74-75	Nuotekų tinklai	3,3	m	48,64	NTK 2024-4.2.16	309,66	15100	75	3770	1	3770
75-76	Nuotekų tinklai	3,3	m	47,6	NTK 2024-4.2.16	309,66	14700	75	3680	1	3680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76-77	Nuotekų tinklai	3,3	m	19,32	NTK 2024-4.2.16	309,66	5980	75	1500	1	1500
77-78	Nuotekų tinklai	3,3	m	27,11	NTK 2024-4.2.16	309,66	8390	75	2100	1	2100
78-79	Nuotekų tinklai	3,3	m	38,77	NTK 2024-4.2.16	309,66	12000	75	3000	1	3000
79-80	Nuotekų tinklai	3,3	m	25,16	NTK 2024-4.2.16	309,66	7790	75	1950	1	1950
80-81	Nuotekų tinklai	3,3	m	13,56	NTK 2024-4.2.16	309,66	4200	75	1050	1	1050
71-82	Nuotekų tinklai	3,3	m	20,06	NTK 2024-4.2.16	180,66	3620	75	906	1	906
82-83	Nuotekų tinklai	3,3	m	35,96	NTK 2024-4.2.16	180,66	6500	75	1620	1	1620
83-84	Nuotekų tinklai	3,3	m	9,08	NTK 2024-4.2.16	180,66	1640	75	410	1	410
82-85	Nuotekų tinklai	3,3	m	11,09	NTK 2024-4.2.16	141,47	1570	75	392	1	392
85-86	Nuotekų tinklai	3,3	m	23,63	NTK 2024-4.2.16	141,47	3340	75	836	1	836
86-87	Nuotekų tinklai	3,3	m	5,27	NTK 2024-4.2.16	141,47	746	75	186	1	186
85-88	Nuotekų tinklai	3,3	m	3,27	NTK 2024-4.2.16	141,47	463	75	116	1	116
88-89	Nuotekų tinklai	3,3	m	6,9	NTK 2024-4.2.16	141,47	976	75	244	1	244
88-90	Nuotekų tinklai	3,3	m	9,52	NTK 2024-4.2.16	141,47	1350	75	337	1	337
72-91	Nuotekų tinklai	3,3	m	11,61	NTK 2024-4.2.16	134,34	1560	75	390	1	390
72-92	Nuotekų tinklai	3,3	m	30,85	NTK 2024-4.2.22	235,4	7260	75	1820	1	1820
92-93	Nuotekų tinklai	3,3	m	30,47	NTK 2024-4.2.22	235,4	7170	75	1790	1	1790
93-94	Nuotekų tinklai	3,3	m	7,62	NTK 2024-4.2.22	235,4	1790	75	448	1	448
93-95	Nuotekų tinklai	4	m	8,3	NTK 2024-4.2.18	125,97	1050	75	261	1	261
94-96	Nuotekų tinklai	4	m	3,11	NTK 2024-4.2.18	91,15	283	75	71	1	71
96-97	Nuotekų tinklai	4	m	8,53	NTK 2024-4.2.18	91,15	778	75	194	1	194
97-98	Nuotekų tinklai	4	m	13,87	NTK 2024-4.2.18	91,15	1260	75	316	1	316

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98-99	Nuotekų tinklai	4	m	9,88	NTK 2024-4.2.18	91,15	901	75	225	1	225
73-100	Nuotekų tinklai	3,3	m	9,29	NTK 2024-4.2.16	134,34	1250	75	312	1	312
100-101	Nuotekų tinklai	3,3	m	16,2	NTK 2024-4.2.16	134,34	2180	75	544	1	544
100-102	Nuotekų tinklai	3,3	m	6,01	NTK 2024-4.2.16	134,34	807	75	202	1	202
73-103	Nuotekų tinklai	3,3	m	17,87	NTK 2024-4.2.16	141,47	2530	75	632	1	632
73-104	Nuotekų tinklai	3,3	m	44,17	NTK 2024-4.2.16	236,04	10400	75	2610	1	2610
104-105	Nuotekų tinklai	3,3	m	29,96	NTK 2024-4.2.16	236,04	7070	75	1770	1	1770
105-106	Nuotekų tinklai	3,3	m	38,17	NTK 2024-4.2.16	236,04	9010	75	2250	1	2250
105-109	Nuotekų tinklai	3,3	m	12,83	NTK 2024-4.2.16	134,34	1720	75	431	1	431
109-110	Nuotekų tinklai	3,3	m	4,9	NTK 2024-4.2.16	134,34	658	75	165	1	165
110-111	Nuotekų tinklai	3,3	m	3,41	NTK 2024-4.2.16	134,34	458	75	115	1	115
104-107	Nuotekų tinklai	3,3	m	9,73	NTK 2024-4.2.16	236,04	2300	75	574	1	574
107-108	Nuotekų tinklai	3,3	m	2,25	NTK 2024-4.2.16	236,04	531	75	133	1	133
108-112	Nuotekų tinklai	3,3	m	18,21	NTK 2024-4.2.22	221,03	4020	75	1010	1	1010
112-113	Nuotekų tinklai	3,3	m	3,96	NTK 2024-4.2.22	221,03	875	75	219	1	219
112-114	Nuotekų tinklai	3,3	m	5,99	NTK 2024-4.2.22	221,03	1320	75	331	1	331
113-118	Nuotekų tinklai	3,3	m	34,52	NTK 2024-4.2.16	236,04	8150	75	2040	1	2040



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118-119	Nuotekų tinklai	3,3	m	9,62	NTK 2024-4.2.16	236,04	2270	75	568	1	568
119-120	Nuotekų tinklai	3,3	m	6,21	NTK 2024-4.2.16	236,04	1470	75	366	1	366
114-116	Nuotekų tinklai	3,3	m	29,7	NTK 2024-4.2.16	134,34	3990	75	997	1	997
116-117	Nuotekų tinklai	3,3	m	14,42	NTK 2024-4.2.16	134,34	1940	75	484	1	484
74-121	Nuotekų tinklai	2,9	m	2,72	NTK 2024-4.2.32	176,77	481	75	120	1	120
121-122	Nuotekų tinklai	2,9	m	20,5	NTK 2024-4.2.32	176,77	3620	75	906	1	906
74-123	Nuotekų tinklai	3,3	m	16,65	NTK 2024-4.2.16	141,47	2360	75	589	1	589
123-124	Nuotekų tinklai	3,3	m	8,98	NTK 2024-4.2.16	141,47	1270	75	318	1	318
123-125	Nuotekų tinklai	3,3	m	14,38	NTK 2024-4.2.16	141,47	2030	75	509	1	509
125-126	Nuotekų tinklai	3,3	m	18,21	NTK 2024-4.2.16	141,47	2580	75	644	1	644
75-127	Nuotekų tinklai	3,3	m	9,41	NTK 2024-4.2.16	174,4	1640	75	410	1	410
76-128	Nuotekų tinklai	3,3	m	26,91	NTK 2024-4.2.16	174,4	4690	75	1170	1	1170
128-129	Nuotekų tinklai	3,3	m	30,42	NTK 2024-4.2.16	174,4	5310	75	1330	1	1330
129-130	Nuotekų tinklai	3,3	m	21,38	NTK 2024-4.2.16	174,4	3730	75	932	1	932
130-131	Nuotekų tinklai	3,3	m	24,61	NTK 2024-4.2.16	174,4	4290	75	1070	1	1070
131-132	Nuotekų tinklai	2,9	m	5,53	NTK 2024-4.2.32	176,77	978	75	244	1	244
129-133	Nuotekų tinklai	3,3	m	35,1	NTK 2024-4.2.22	124,68	4380	75	1090	1	1090



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133-134	Nuotekų tinklai	3,3	m	11,51	NTK 2024-4.2.22	124,68	1440	75	359	1	359
134-135	Nuotekų tinklai	3,3	m	3,24	NTK 2024-4.2.22	124,68	404	75	101	1	101
135-136	Nuotekų tinklai	3,3	m	6,19	NTK 2024-4.2.22	124,68	772	75	193	1	193
136-137	Nuotekų tinklai	3,3	m	5,63	NTK 2024-4.2.22	124,68	702	75	175	1	175
136-138	Nuotekų tinklai	3,3	m	6,41	NTK 2024-4.2.22	124,68	799	75	200	1	200
77-139	Nuotekų tinklai	4	m	15,24	NTK 2024-4.2.18	130,75	1990	75	498	1	498
139-140	Nuotekų tinklai	2,9	m	3,71	NTK 2024-4.2.32	176,77	656	75	164	1	164
78-141	Nuotekų tinklai	3,3	m	2,31	NTK 2024-4.2.22	184,3	426	75	106	1	106
141-142	Nuotekų tinklai	3,3	m	13,46	NTK 2024-4.2.22	184,3	2480	75	620	1	620
142-143	Nuotekų tinklai	3,3	m	1,98	NTK 2024-4.2.22	124,68	247	75	62	1	62
80-144	Nuotekų tinklai	3,3	m	18,86	NTK 2024-4.2.16	134,34	2530	75	633	1	633
80-145	Nuotekų tinklai	3,3	m	27,72	NTK 2024-4.2.16	180,66	5010	75	1250	1	1250
80-146	Nuotekų tinklai	3,3	m	15,61	NTK 2024-4.2.16	328,32	5130	75	1280	1	1280
146-147	Nuotekų tinklai	3,3	m	35,28	NTK 2024-4.2.16	134,34	4740	75	1180	1	1180
147-148	Nuotekų tinklai	3,3	m	20,66	NTK 2024-4.2.16	134,34	2780	75	694	1	694
146-149	Nuotekų tinklai	3,3	m	30,06	NTK 2024-4.2.16	180,66	5430	75	1360	1	1360
149-150	Nuotekų tinklai	3,3	m	30,29	NTK 2024-4.2.16	180,66	5470	75	1370	1	1370
150-151	Nuotekų tinklai	3,3	m	42,47	NTK 2024-4.2.16	180,66	7670	75	1920	1	1920



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151-152	Nuotekų tinklai	3,3	m	30,43	NTK 2024-4.2.16	180,66	5500	75	1370	1	1370
152-153	Nuotekų tinklai	3,3	m	4,34	NTK 2024-4.2.16	180,66	784	75	196	1	196
153-154	Nuotekų tinklai	3,3	m	16,38	NTK 2024-4.2.16	180,66	2960	75	740	1	740
154-155	Nuotekų tinklai	3,3	m	9,55	NTK 2024-4.2.16	180,66	1730	75	431	1	431
155-156	Nuotekų tinklai	3,3	m	22,5	NTK 2024-4.2.16	180,66	4060	75	1020	1	1020
153-157	Nuotekų tinklai	3,3	m	3,44	NTK 2024-4.2.16	141,47	487	75	122	1	122
154-161	Nuotekų tinklai	3,3	m	7,13	NTK 2024-4.2.16	180,66	1290	75	322	1	322
161-162	Nuotekų tinklai	2,9	m	2,77	NTK 2024-4.2.32	176,77	490	75	122	1	122
155-158	Nuotekų tinklai	3,3	m	13,74	NTK 2024-4.2.16	180,66	2480	75	621	1	621
158-159	Nuotekų tinklai	3,3	m	26,95	NTK 2024-4.2.16	180,66	4870	75	1220	1	1220
158-160	Nuotekų tinklai	3,3	m	4,12	NTK 2024-4.2.16	180,66	744	75	186	1	186
81-163	Nuotekų tinklai	3,3	m	20,76	NTK 2024-4.2.22	316,25	6570	75	1640	1	1640
163-164	Nuotekų tinklai	3,3	m	18,6	NTK 2024-4.2.22	316,25	5880	75	1470	1	1470
163-165	Nuotekų tinklai	3,3	m	41,39	NTK 2024-4.2.16	174,4	7220	75	1800	1	1800
164-166	Nuotekų tinklai	3,3	m	4,8	NTK 2024-4.2.22	184,3	885	75	221	1	221
166-167	Nuotekų tinklai	3,3	m	30,53	NTK 2024-4.2.22	184,3	5630	75	1410	1	1410



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167-168	Nuotekų tinklai	3,3	m	30,25	NTK 2024-4.2.22	184,3	5580	75	1390	1	1390
168-169	Nuotekų tinklai	3,3	m	21,54	NTK 2024-4.2.22	184,3	3970	75	992	1	992
168-170	Nuotekų tinklai	4	m	16,48	NTK 2024-4.2.18	94,38	1560	75	389	1	389
170-171	Nuotekų tinklai	4	m	23,21	NTK 2024-4.2.18	94,38	2190	75	548	1	548
164-172	Nuotekų tinklai	3,3	m	22,95	NTK 2024-4.2.16	180,66	4150	75	1040	1	1040
172-173	Nuotekų tinklai	3,3	m	16,76	NTK 2024-4.2.16	180,66	3030	75	757	1	757
173-174	Nuotekų tinklai	3,3	m	12,78	NTK 2024-4.2.16	180,66	2310	75	577	1	577
174-175	Nuotekų tinklai	3,3	m	18,81	NTK 2024-4.2.16	180,66	3400	75	850	1	850
175-176	Nuotekų tinklai	3,3	m	22,25	NTK 2024-4.2.16	180,66	4020	75	1000	1	1000
176-177	Nuotekų tinklai	3,3	m	22,75	NTK 2024-4.2.16	180,66	4110	75	1030	1	1030
177-178	Nuotekų tinklai	3,3	m	30,28	NTK 2024-4.2.16	180,66	5470	75	1370	1	1370
178-179	Nuotekų tinklai	3,3	m	54,15	NTK 2024-4.2.16	180,66	9780	75	2450	1	2450
172-180	Nuotekų tinklai	3,3	m	22,34	NTK 2024-4.2.16	174,4	3900	75	974	1	974
180-181	Nuotekų tinklai	3,3	m	23,75	NTK 2024-4.2.16	174,4	4140	75	1040	1	1040
181-182	Nuotekų tinklai	3,3	m	20,76	NTK 2024-4.2.16	174,4	3620	75	905	1	905
182-183	Nuotekų tinklai	3,3	m	7,27	NTK 2024-4.2.22	169,61	1230	75	308	1	308



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173-185	Nuotekų tinklai	3,3	m	12,28	NTK 2024-4.2.16	134,34	1650	75	412	1	412
185-186	Nuotekų tinklai	3,3	m	19,04	NTK 2024-4.2.16	134,34	2560	75	639	1	639
186-187	Nuotekų tinklai	3,3	m	5,22	NTK 2024-4.2.16	134,34	701	75	175	1	175
173-184	Nuotekų tinklai	3,3	m	19,01	NTK 2024-4.2.16	134,34	2550	75	638	1	638
174-188	Nuotekų tinklai	3,3	m	28,58	NTK 2024-4.2.16	180,66	5160	75	1290	1	1290
188-192-193	Nuotekų tinklai	3,3	m	8,51	NTK 2024-4.2.22	137,5	1170	75	293	1	293
188-194	Nuotekų tinklai	3,3	m	3,04	NTK 2024-4.2.22	137,5	418	75	105	1	105
188-195	Nuotekų tinklai	3,3	m	3,06	NTK 2024-4.2.22	137,5	421	75	105	1	105
188-189	Nuotekų tinklai	3,3	m	35,59	NTK 2024-4.2.16	180,66	6430	75	1610	1	1610
189-190	Nuotekų tinklai	3,3	m	66,71	NTK 2024-4.2.16	180,66	12100	75	3010	1	3010
190-191	Nuotekų tinklai	3,3	m	22,33	NTK 2024-4.2.16	180,66	4030	75	1010	1	1010
191-196	Nuotekų tinklai	3,3	m	24	NTK 2022-4.2.22	137,5	3300	75	825	1	825
196-197	Nuotekų tinklai	3,3	m	20,37	NTK 2024-4.2.22	124,68	2540	75	635	1	635
196-198	Nuotekų tinklai	3,3	m	24,61	NTK 2024-4.2.22	124,68	3070	75	767	1	767
196-199	Nuotekų tinklai	3,3	m	7,86	NTK 2024-4.2.22	137,5	1080	75	270	1	270
199-200	Nuotekų tinklai	3,3	m	18,41	NTK 2024-4.2.16	141,47	2600	75	651	1	651



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200-201	Nuotekų tinklai	3,3	m	10,99	NTK 2024-4.2.16	141,47	1550	75	389	1	389
199-202	Nuotekų tinklai	3,3	m	4,83	NTK 2024-4.2.16	141,47	683	75	171	1	171
177-204	Nuotekų tinklai	3,3	m	53,13	NTK 2024-4.2.16	174,4	9270	75	2320	1	2320
177-205	Nuotekų tinklai	3,3	m	21,05	NTK 2024-4.2.16	174,4	3670	75	918	1	918
175-203	Nuotekų tinklai	3,3	m	20,3	NTK 2024-4.2.16	262,62	5330	75	1330	1	1330
179-206	Nuotekų tinklai	3,3	m	47,63	NTK 2024-4.2.22	124,68	5940	75	1480	1	1480
179-207	Nuotekų tinklai	3,3	m	2,44	NTK 2024-4.2.22	137,5	336	75	84	1	84
38a	Riebalų gaudyklė	3,3	kub. m	8,39	NTK 2024-4.2.11.1	1318,46	11100	75	2770	1	2770
Viso							729000		188000		188000

Matininkas

