

Kauno bernardinų vienuolyno ir Šv. Jurgio kankinio bažnyčios pastatų komplekso Šv. Jurgio kankinio bažnyčios (u. k. 22349) Didžiojo Švč. Mergelės Marijos altoriaus (u. k. 7605) konservavimo, restauravimo darbų II etapo

### DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

<b>Eil. Nr.</b>	<b>Darbų ir išlaidų aprašymas</b>	<b>Mato vnt.</b>	<b>Kiekis</b>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Retušavimas	dm <sup>2</sup>	1100
2.	Skulptūrų polichromijos netekčių vietų spalvinimas, kai spalvinimo paviršius autentiškas ir yra III sudėtingumo kategorijos	iškloto paviršiaus m <sup>2</sup>	60
3.	III kategorijos sudėtingumo medinių ar gipsinių paviršių, kai detalės plotas didesnis negu 1 dm <sup>2</sup> , auksavimas plėveliniu auksu (paruošiant paviršių)	dm <sup>2</sup>	1500
4.	Medinių paviršių blikavimas plėveliniu auksu ant polimento	cm <sup>2</sup>	38900