


TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – Pėsčiųjų tako tarp Vilų g. 3 ir Vilų g. 5A, Neringoje paprastojo remonto darbai.
 - 1.1. Planuojamos darbų vieta nurodytos nekilnojamojo daikto kadastrinių matavimų bylose Nr. 44/3633679 ir Nr. 44/3633309.
 - 1.2. Tiekėjas atlikti matavimus dėl tikslių darbų kiekių gali atvykti į pirkimo objektą.
2. Tiekėjas turi vadovautis šiais teisės aktais:
 - 2.1. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
 - 2.2. Lietuvos Respublikos kelių įstatymas;
 - 2.3. STR 1.01.05:2002 „Normatyviniai statybos techniniai dokumentai“;
 - 2.4. KTR 1.01:2008 „Automobilių keliai“;
 - 2.5. Statybos rekomendacijos:
 - 2.5.1. R33-01 „Automobilių kelių žemės sankasa“;
 - 2.5.2. R34-01 „Automobilių kelių pagrindai“;
 - 2.6. Statybos taisyklės:
 - 2.6.1. Automobilių kelių dangos konstrukcijos iš trinkelų ir plokščių įrengimo taisyklės IT TRINKELEŠ 14;
 - 2.6.2. Automobilių kelių dangos konstrukcijos sluoksnių be rišiklių įrengimo taisyklės IT SBR 19;
 - 2.6.3. Automobilių kelių žemės darbų atlikimo ir žemės sankasos įrengimo taisyklės IT ŽS 17;
3. Pagrindiniai reikalavimai sutarties objektui.
 - 3.1. Tiekėjas privalės visus darbus atlikti savo medžiagomis, pagal Lietuvoje galiojančias statybos normas ir taisykles, techninius reikalavimus;
 - 3.2. Visoms statybinėms medžiagoms ir gaminiams privalo būti taikomi Lietuvoje galiojantys standartai, sertifikatai;
 - 3.3. Suvesti esamų ir remontuojamo pėsčiųjų tako dangas į vienodą vertikalųjį aukštį.
 - 3.4. Esant poreikiui įrengti betoninių trinkelų laiptus vietose, kuriose susidaro didelis vertikaliojo aukščio pokytis.
 - 3.5. Pakeisti šulinių liukus į ketaus plaukiojančio tipo, pakeliant iki naujos dangos lygio.
4. Darbus vykdyti saugiai, užtikrinti eismo ir įstaigos lankytojų bei darbuotojų saugumą, naudoti kelio ženklus, atitvėrimus ir kt. apsaugos priemones.
5. Darbo metu susidariusias atliekas tvarkyti laikantis visų galiojančių įstatymų ir atliekų tvarkymo taisyklių.

Pav. Nr. 1, Remontuojamo pėsčiųjų tako schema



Pav. Nr. 2, Esama pėsčiųjų tako situacija



2026-06-05 13:53

Pav. Nr. 3, Esama pėsčiųjų tako situacija



Pav. Nr. 4, Esamo pėsčiųjų tako betono danga



2026-06-05 13:51