

Apžiūros aktas



Apžiūros data	2026-03-17
Atsakingas vertintojas	
Indeksas	PRVILZ0014T1979G024ZAP
Kelias	2510 Lazdijai–Kučiūnai–Veisiejai (14.748 km)
Statiny	Tiltas
Kertami objektai	Upė: Zapsė

Konstrukcija	Elementas	Įvertis	Pastabos
1. Paklotas	Atitvarai	3.00	Per žemi, nusidėvėjęs ženklėjimas.
	Deformaciniai pjūviai	2.00	Visi kiauri
	Hidroizoliacija	2.00	Kiaura visuose tarpatramiuose, iš plokščių sumonolitinių kabo varvekliai ir pataakai.
	Turėklai	3.00	Retas užpildo elementas, klība. Prie 1 atramos kairėje aplankstyti.
	Važiuojamoji dalis	3.00	Nelygi, plyšiai, plyšių žemėlapis lopai, purvas kraštuose.
Bendras pakloto elementų įvertis ir pastabos		2.00	-
2. Perdanga	Plokštės	4.00	Iš sumonolitinio prasisunkę karbonatiniai varvekliai. Vietomis aptrupėję apsauginis betono sluoksnis. Virš ramtų pleišėja išsisunkę karbonatiniai pataakai.
Bendras perdangos elementų įvertis ir pastabos		4.00	-
3. Atramos	Ramtai	4.00	Apibėgusios rėmsijos, padengtos žaluma.
	Taurai	3.00	Rėmsijose poliuose koroduoja armatūra, aptrupėję apsauginis betono sluoksnis. Rėmsijos padengtos žaluma, apibėgusios, 3 atramos rėmsijos kraštuose betono erozija.
Bendras atramų elementų įvertis ir pastabos		3.00	-
4. Prielčiai	Kelio ženklai	4.00	Sulenktas upės pavadinimo ženklas, plėvelė suskirdusi 4 atr. k.p., gabarito ženklas pritvirtintas viela. 1 atr. k.p.
	Kūgio šlaitai	3.00	Prie 3 atramos, suiręs atraminis blokas pavirtęs i upės pusę išplova užpilta skalda trūksta dalie sutvirtinimo, prie 2 atr. d.p suiręs atraminis blokas pasmukęs sutvirtinimas, kraštuose sutvirtinimas padengtas žaluma.
	Tvarka patiltėje	5.00	Pažaidų nėra.
	Upės vaga	5.00	Pažaidų nėra.

	Vandens nuleidimo įrenginiai	4.00	Šulinėlių grotelės per giliai įleista ~ 6cm. purvas seni lapai, latakuose purvas.
	Važiuojamosios dalies danga	3.00	Supleišėjusi, nelygi.
Bendras prietilčių elementų įvertis ir pastabos		4.00	-

Bendras tilto įvertis ir bendros išvados	3.30	Tilto būklė patenkinama. Rekomenduoju atlikti detaliąją apžiūrą nustatyti remonto rūšiai. - nuvalyti purvą dangos kraštuose, - nuvalyti sutvirtinimus, - išvalyti vandens nubėgimo šulinėlius, latakus, išbėgimo vietas. - suremontuoti atraminius blokus bei pažeistas sutvirtinimo vietas. - remontiniais miš. užtaisyti ištrupėjimus tauruose, pedangoje. - pakeisti sulankstyta kelio ženklą bei tinkamai pritvirtinti gabarito ženklą, - perkloti viršutinį dangos sluoksnį. - suremontuoti kiaurus (nesandarius) deformacinius pjūvius;

Stebėsenos užduotys

Elementas	Užduotis	Aprašymas	Galioja nuo	Galioja iki	Pastabos
Nėra duomenų					