



Lietaus kanalas Nr. (17) 98 KORTELE
 (Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas)
Klaipėda kooperacijos 95-D-3
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoji m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis




Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet	600		7.31	Ar yra vandens?
Žemė	asp		0.0	7.31	Ar yra dujų?
Sienos	bet				Pastabos
Dugnas	bet	1000	145	5.86	✓
Vamzdžiai	Nr. 1	KEU	700	Viršus	✓ Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 67.6.5.177
				Apačia	
	Nr. 2	KEU	700	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 3	KEU	200	Viršus	
				Apačia	
	Nr. 4			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
				Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
				Apačia	
					Sudarė (parašas) (pavardė)
					Patikrino (parašas) (pavardė)
					19 96 m. mėn. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)


ĮRENGINIO PJŪVIAI (matavimų duoti m)

ŠAŠAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



65
7.72
7.67



Pavadinimas	Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm	Atstumas nuo dangčio, m	Altitudė	Lipynės: 2 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis	ket	550		7.67	Ar yra vandens? Taip		
Žemė	grunt		-0.05	7.72	Ar yra dujų? Ne		
Sienos	plyt				Pastabos:		
Lubos	bet	1200x1000	0.43	7.24	X = 6178170.64; Y = 321066.63		
Dugnas	bet	1200x1000	1.47	6.20			
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	Išorinis 730	Viršus	Objektas:		
			Vidinis 700	Apačia 2.16			
	Nr. 7	bet	Išorinis 730	Viršus			
			Vidinis 700	Apačia 2.16			
	Nr. 3	ker	Išorinis 250	Viršus			
			Vidinis 200	Apačia 0.70			
	Nr. 4		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 5		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
	Nr. 6		Išorinis	Viršus			
			Vidinis	Apačia			
Vamzdžiai	Nr. 7		Išorinis	Viršus	Matavimas atliko	O. Bielinuskis (vardas ir pavardė)	
			Vidinis	Apačia		IGK V-1818 (apdovanojimo Nr. pad.Nr.)	2023-08-25 (data)
	Nr. 8		Išorinis	Viršus	Matavimas atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis	Apačia		(apdovanojimo Nr. pad.Nr.)	(data)
	Nr. 9		Išorinis	Viršus	Matavimas atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis	Apačia		(apdovanojimo Nr. pad.Nr.)	(data)
	Nr. 10		Išorinis	Viršus	Matavimas atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis	Apačia		(apdovanojimo Nr. pad.Nr.)	(data)
	Nr. 11		Išorinis	Viršus	Matavimas atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis	Apačia		(apdovanojimo Nr. pad.Nr.)	(data)
	Nr. 12		Išorinis	Viršus	Matavimas atliko	(vardas ir pavardė)	
			Vidinis	Apačia		(apdovanojimo Nr. pad.Nr.)	(data)

Liet. nuot. tinkl., dren.
(inžinerinio tinklo pavadinimas)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(įrenginio pavadinimas)

105

(įrenginio numeris)

Klaipėda, Tilžės g.

(adresas)


24550145

(LKS-94 M 1:500 plano numeris)


ĮRENGINIO PJŪVIAI (matavimų duotį m)

SĄSAJOS SCHEMA

Vertikalinis



Horizontalinis



105
A

7.67

Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: - (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens? <u>Taip</u> Ar yra dujų? <u>Ne</u> Pastabos: X = 6178117.04; Y = 321003.97		
Dangris		ket	630				7.67			
Žemė		asf			0.00		7.67			
Sienos		bet								
Lubos		bet	1000x520x560x570x1000		0.74		6.93			
Dugnas		bet	1000x520x560x570x1000		1.50		6.17			
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	Borinis	530	Viršus			Objektas:		
			Vidinis	500	Apačia	1.85	5.82			
	Nr. 2	bet	Borinis	730	Viršus					
			Vidinis	700	Apačia	2.23	5.44			
	Nr. 3	PVC	Borinis	250	Viršus					
			Vidinis	242	Apačia	1.34	6.33			
	Nr. 4	bet	Borinis	330	Viršus			Matavimus atliko: O. Bieliauskis (vardas ir pavardė) IGKV-1818 (įrenginio Nr. psl. Nr.) (pasirašo) 2023-08-25 (data)		
			Vidinis	300	Apačia	2.23	5.44			
	Nr. 5	ker	Borinis	250	Viršus					
			Vidinis	200	Apačia	1.42	6.25			
	Nr. 6		Borinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 7		Borinis		Viršus			Matavimus atliko: (vardas ir pavardė) (įrenginio Nr. psl. Nr.) (pasirašo) (data)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 8		Borinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 9		Borinis		Viršus			Matavimus atliko: (vardas ir pavardė) (įrenginio Nr. psl. Nr.) (pasirašo) (data)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 10		Borinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 11		Borinis		Viršus			Matavimus atliko: (vardas ir pavardė) (įrenginio Nr. psl. Nr.) (pasirašo) (data)		
			Vidinis		Apačia					
	Nr. 12		Borinis		Viršus					
			Vidinis		Apačia					

Liet. nuot. tinkl., dren.
(Komunikacija)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. () 106 KORTELĖ

Klaipėda
(Miestas)


Tilžės
(Gatvė)

24/55-0145
(Planšeto numeracija)



ŠULINIO PJŪVIAI (Matmenys duotų m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipynės — (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		Ketus	650			7.68	Ar yra vandens —		
Žemė		Asfaltas		0.00		7.68	Ar yra dujų —		
Sienos		Betonas					Pastabos X = 6178115.03; Y = 321000.13		
Dugnas		Betonas	1000x1000	1.60		6.03			
Vamzdžiai	Nr. 1	Beton.	500	Viršus			UAB "Edrija"		
				Apačio	1.85	5.83			
	Nr. 2	Beton.	500	Viršus			Objekto nr.		
				Apačio	1.96	5.72			
	Nr. 3	PVC	238/250	Viršus			Sudarė		
				Apačio	1.90	5.78			
	Nr. 4			Viršus			Parašas		V. Ruzgaila
				Apačio					
	Nr. 5			Viršus			Patikrino		
				Apačio					
	Nr. 6			Viršus			Parašas		Pavardė
				Apačio					
	Nr. 7			Viršus			2018-06-17		
				Apačio					
	Nr. 8			Viršus			(įrenginio tyrinėjimo data)		
				Apačio					

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Nr. () 193 KORTELE

(Miestas)

(Gatvė)

(Planšetė nomenklatūra)


ŠULINIO PIŪVIAI (Maitmenys duoti m)

PRIRĖSIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis




Pilnas žemės



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet	630		755	Ar yra vandens?
Žemė	ž				Ar yra dujų?
Sienos	bet				Pastabos
Dugnas	bet	1000		610	... Pilnas žemės ...
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	700	Viršus	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	bet	700	Apačia	
	Nr. 3	ku	150	Viršus	Objekto Nr.
	Nr. 4	ku	150	Apačia	
	Nr. 5			Viršus	Sudarė <i>L. J. J. J.</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6			Apačia	
	Nr. 7			Viršus	Patikrino <i>L. J. J. J.</i> (parašas) (pavardė)
				Apačia	
Per šulinių vamzčių žemės paviršių					197.7 m. 10. mėn. 19. d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)

ĮRENGINIO PJŪVIAI (matavimų duomenys)

SĄSAJOS SCHEMA



Pavadinimas		Medžiaga	Skersmuo arba matm., mm		Atstumas nuo dangčio, m		Altitudė	Lipynės: 1 (medžiaga, kiekis)		
Dangtis		ket	630				7.52	Ar yra vandens? Taip		
Žemė		asf			0.00		7.52	Ar yra dujų? Ne		
Sienos		bet						Pastabos:		
Lubos		bet	2400x1700		0.60		6.92	X = 6178099.56; Y = 321052.32		
Dugnas		bet	2400x1700		1.29		6.23			
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	Išorinis	730	Viršus			Objektas: <		

Liet. nuot. tinkl., dren.
(Komunikacija)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(?renginio pavadinimas)

Klaipėda
(Miestas)

Kooperacijos
(Gatvė)


Nr.() 221 KORTEL?

24/55-0125
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PJŲVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRŲŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitud?s	Lipyn?s <u> </u>
-------------	--	----------	-----------	----------------------	--	-----------	---

Liet. nuot. tinkl., dren.
(Komunikacija)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(?renginio pavadinimas)

Klaipėda
(Miestas)

Kooperacijos
(Gatvė)


Nr.() 222 KORTEL?

24/55-0125
(Planšetų nomenklatūra)



ŠULINIO PĖJŲVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRŲŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipyns 4 (medžiaga, kiekis)	
Dangtis	Ketus	650				7.38	Ar yra vandens	—
Žemė	Asfaltas			0.00		7.38	Ar yra dujų	—
Sienos	Betonas						Pastabos X = 6178253.57; Y = 321102.80	
Dugnas	Betonas	1500		1.98		5.40		
Vamzdžiai	Nr. 1	Beton.	700	Viršus			UAB "Gensera"	
				Apačia	1.98	5.40		
	Nr. 2	Beton.	700	Viršus				
				Apačia	1.98	5.40		
	Nr. 3	PP	497/567	Viršus			Objekto nr.	
				Apačia	1.98	5.40		
	Nr. 4			Viršus			Sudar?	V.Čiunka
				Apačia				Pavard?
	Nr. 5			Viršus			Patikrino	V. Čiunka
				Apačia				Pavard?
	Nr. 6			Viršus			2019-01-08 (?renginio tyrinėjimo data)	
				Apačia				
	Nr. 7			Viršus				
				Apačia				
	Nr. 8			Viršus				
				Apačia				

Liet. nuot. tinkl., dren.
(Komunikacija)

Lietaus nuotekų, drenažo šulinys
(?renginio pavadinimas)

Klaipėda
(Miestas)

Kooperacijos
(Gatvė)


Nr.() 223 KORTEL?

24/55-0125
(Planšetų nomenklatūra)



ŠULINIO PJŲVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRŲŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudės	Lipyns 4 (medžiaga, kiekis) Ar yra vandens — Ar yra dujų — Pastabos X = 6178258.16; Y = 321104.76
Dangtis	Ketus	650				7.33	
Žemė	Gruntas			0.00		7.33	
Sienos	Betonas						
Dugnas	Betonas	1000		2.02		5.31	
Vamzdžiai	Nr. 1	PP	497/567	Viršus			UAB "Gensera"
				Apačia	2.02	5.31	
	Nr. 2	PP	497/567	Viršus			
				Apačia	2.02	5.31	
	Nr. 3			Viršus			Objekto nr.
				Apačia			
	Nr. 4			Viršus			Sudar?
				Apačia			
	Nr. 5			Viršus			Parašas
				Apačia			
	Nr. 6			Viršus			Patikrino
				Apačia			
	Nr. 7			Viršus			Parašas
				Apačia			
	Nr. 8			Viršus			2019-01-08 (?renginio tyrinėjimo data)
				Apačia			