

AB"KLAIPĖDOS VANDUO"

Nuotekų tinklų tarnyba, TV vamzdžių diagnostika
Ryšinių 11, Šilutės pl. 49a, tel. 846397012

KLAIPĖDA LT91116

Tel. 466171 Faks. 466179, El.p. ofisas@vanduo.lt



Ataskaita apie tinklo tarpo būklę

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys	65a	Patikr. nr.	1
1,85c3,66 65a, ažuolu FK	Apatinis šulinys	66	Patikr. data	2010.05.05
	Tikr. kryptis	prieš srovę		

Vaizdajuostė	2010-N-05	Vieta	Klaipėda, Ažuolų g. 1
Irašo pradžia		Rajonas	
Irašo pabaiga		Gatvė	
Patikr. priežastis	Irodymų užtikrinimas	Savininkas	N. Eidimtas
Tikrinimo būdas	Kamera	Operatorius	AB"Klaipėdos vanduo"
Kanalo numeris		Dalyviai	Pagrindinio privažiavimo gatvė
Statybos metai		Pad. gatvių sist.	Nuotekos
Profilio forma	Apvalus profilis	Nutiek. sistema	Keramika
Profilio aukštis	200 mm	Medžiaga	
Prof. plotis (DN)		Vidaus apsauga	
Vamzdžio ilgis		Pastaba	
Tinklo tarpo ilgis			
Patikr. ilgis	18,10 m		

Nuotr. Vaizdo įr.	Atst./m	G Būklė	Aprašymas
	1,00	H/A	Tinklo tarpo pradžia: 66.85c3_
	18,10	EH	Tinklo tarpo pabaiga: 65a.85c3_




Tinklo tarpo grafikas

Tinklo tarpas	Viršutinis šulinys 65a	Patikr. nr. 1
1.85c3, 66 65a, ažuolu FK	Apatinis šulinys 66	Patikr. data 2010.05.05
Užsakymo nr.	Tikr. kryptis prieš srovę	

Vaizdajuostė	2010-N-0	Kanalo numeris
Profilio forma	Apvalus profilis	Vietą
Aukštis	200 mm	Gatvė
Plotis (DN)		Operatorius
Vamzdžio ilgis		Nutek. sistema
Tinklo tarpo ilgis		Medžiaga
Patikr. ilgis	18.10 m	Vidaus apsauga

Mastelis 1/ 137 Pavaizduota pagal tikrinimo kryptį Grafiko psl. 1

Nuotr. Vaizdo įr. 66 Atst./m Buklė Aprašymas





Nuolydžio grafikas

Tinklo tarpas
1,85c3,66 65a,ąžuolu FK

Viršutinis šulinys
Apatinis šulinys

65a
66

Patikr. ilgis
Tinklo tarpo ilgis

18,10 m

Tikr. kryptis
Nuotekų sistema

prieš srovę
S

Patikr. nr.
Patikr. data

1
2010.05.05

